



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
保安司司長辦公室  
Gabinete do Secretário para a Segurança

(Tradução)

## Assunto: Resposta à Interpelação escrita apresentada pelo deputado à Assembleia Legislativa, Zheng Anting

Na sequência da interpelação apresentada pelo Deputado Zheng Anting, no dia 28 de Outubro de 2019, enviada a coberto do ofício n.º 1272/E916/VI/GPAL/2019, emitido pela Assembleia Legislativa em 1 de Novembro de 2019 e recebido pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 5 de Novembro de 2019, após auscultar o Corpo de Bombeiros (CB) e a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), cumpre a este Gabinete apresentar a seguinte resposta:

Quanto ao ponto 1 e 2 da interpelação, nos termos do “Regulamento de Segurança contra Incêndios” em vigor, a entidade especializada, qualificada para o efeito, deve vigiar e conservar as instalações e os sistemas de contra-incêndios instalados nos edifícios, assumindo a responsabilidade pela operacionalidade desses meios e o CB presta a sua colaboração nos termos de lei.

Relativamente ao incêndio ocorrido no bloco 4 do Edifício Kuong Fok Cheong, é de referir que conforme as queixas apresentadas, o CB destacou, em 9 de Maio, 21 de Junho e 5 de Julho, pessoal ao local de ocorrência para fazer inspecções sobre as condições de segurança contra incêndios, e ao verificar que os registos da manutenção dos sistemas de prevenção de incêndios não estava a ser devidamente realizado, comunicou de imediato à empresa de gestão para que esta procedesse no mais curto espaço de tempo possível aos respectivos trabalhos de reparação e manutenção. Depois da ocorrência do incêndio, o CB enviou, em 29 de Outubro de 2019, o relatório sobre condições de segurança contra incêndios para a empresa de gestão e os serviços competentes, de modo a reparar em tempo mais curto possível a avaria do sistema de contra incêndios.

A revisão do actual mecanismo de inspecção antifogo de edifícios, bem como a resolução mais prática e eficaz de questões de segurança contra incêndios em edifícios, constam da revisão do actual “Regulamento de Segurança contra Incêndios” cujo procedimento é da responsabilidade dos serviços das obras públicas, no qual o CB tem colaborado activamente, prestando opiniões de especialidade. Até ao momento, foram



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
保安司司長辦公室  
Gabinete do Secretário para a Segurança

(Tradução)

realizadas mais de 90 reuniões com os serviços competentes sobre esta revisão, tendo sido emitidas várias propostas e continuará a haver contactos estreitos e um clima de boa comunicação entre os serviços competentes a respeito deste assunto. No entanto, o conteúdo da revisão em concreto do Regulamento será publicado, em tempo oportuno, após a sua conclusão pelos competentes serviços.

No que concerne à questão do ponto 3, de acordo com as disposições das “facilidades para intervenção dos bombeiros” do actual “Regulamento de Segurança contra Incêndios”, os edifícios devem ser servidos por vias que permitam a aproximação, o estacionamento, a manobra e a operação das viaturas e auto-escadas dos bombeiros. Por isso, quer na fase de apreciação das peças desenhadas de projectos de construção quer na fase de vistoria e recepção, a pedido dos serviços competentes, o CB apresenta sempre, do modo oficial, as suas opiniões acerca das condições de protecção contra incêndios e de localização de caminhos de evacuação para o acesso de viaturas de emergência. Após a conclusão de construção de edifícios, o CB procede também por iniciativa própria, à inspecção por amostragem sobre as condições de segurança de contra incêndios nos edifícios conforme o trabalho planeado ou após a recepção de informação dada pelos respectivos serviços ou de queixas apresentadas por cidadãos. Entre Janeiro e meados de Novembro de 2019, o CB realizou 1.205 inspecções nos edifícios habitados, e após verificação de condições não satisfatórias aos requisitos do “Regulamento de Segurança contra Incêndio”, apelou de imediato aos seus administradores a sua melhoria no tempo mais curto possível, enviando igualmente aos serviços competentes os respectivos relatórios de inspecção, nos quais consta o levantamento das desconformidades com os regulamentos, a fim de serem realizados os devidos trabalhos complementares.

A Chefe do Gabinete do Secretário para a Segurança

Cheong Ioc Ieng

26 de Dezembro de 2019