



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

INTERPELAÇÃO ESCRITA

Há pouco tempo, registaram-se fissuras, em forma de teia de aranha, com infiltrações de água no chão dos três pisos do parque de estacionamento do Edifício do Lago. Segundo o Secretário Raimundo do Rosário: “Hoje em dia, a qualidade das construções, quer públicas quer privadas, tem piorado, e o empreiteiro tem de assumir as responsabilidades, e o Governo tem a responsabilidade da fiscalização, ambos têm problemas, mas o empreiteiro tem de assumir a responsabilidade principal”.

Perante esta situação, há especialistas que entendem que, muito provavelmente, as fissuras no chão têm a ver com as sondagens geotécnicas realizadas pelo Governo, na fase preparatória, que não foram bem executadas. O Edifício do Lago está situado num terreno em que o nível das águas subterrâneas é muito elevado, mas no relatório de sondagens geotécnicas, para além de constarem informações básicas, nomeadamente, as características do estrato rochoso do solo e o nível da água, nada se refere quanto aos pareceres profissionais emitidos por engenheiros, resultando em situações de insuficiência da espessura do betão para a execução das obras posteriores.

As infiltrações nas referidas fissuras no chão afectam a estrutura do edifício, e têm implicações para a segurança da vida e do património dos moradores. Quais foram as razões que levaram ao seu aparecimento? A sociedade quer que o Governo averigüe, quanto antes, as respectivas razões, e esclareça o público.

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. O Governo já iniciou a inspecção e os trabalhos para o tratamento das fissuras no chão do Edifício do Lago. Quais foram os resultados da referida inspecção? As razões do aparecimento dessas fissuras devem-



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

- se ao facto de o relatório das sondagens geotécnicas não ter sido bem feito? Ou foi porque houve problemas com a qualidade durante as obras de execução?
2. Do relatório das sondagens geotécnicas constam apenas informações e faltam os respectivos relatórios de análise de engenheiros geotécnicos. O Governo deve regular os critérios para a elaboração de relatórios das sondagens geotécnicas, exigindo que neles constem os pareceres profissionais assinados pelos engenheiros, clarificando quais as responsabilidades legais a assumir pelos engenheiros signatários. Vai fazê-lo?
 3. Muitos moradores do Edifício do Lago estão preocupados com a possibilidade de as infiltrações nas fissuras poderem oxidar a armadura metálica, acelerar as rachaduras no betão e afectar a segurança do edifício. Que medidas vai adoptar o Governo para tapar as fissuras, a fim de salvaguardar a segurança da estrutura do edifício?

O Deputado à Assembleia Legislativa,

Si Ka Lon

10 de Junho de 2016