



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Interpeleção Escrita

Recentemente, o Governo realizou muitas obras de transformação do pavimento dos passeios, tendo colocado tijolos amarelos tácteis para os invisuais, com vista a disponibilizar informações às pessoas com baixa visão, ao nível de direcções e de desembocadura das ruas. No entanto, muitos cidadãos queixam-se de que os tijolos tácteis para os invisuais colocados no pavimento são de má qualidade e, quando chove, tornam-se muito escorregadios, havendo já pessoas que resvalaram e sofreram ferimentos por causa desses tijolos.

Após alguém ter escorregado, muitos cidadãos discutiram sobre esse assunto nos média sociais e, segundo alguns média, há associações de apoio aos cegos que indicam que os materiais e a concepção das instalações para os invisuais em Macau não cumprem os padrões internacionais, por exemplo, os sulcos não têm profundidade suficiente. Nos últimos meses, houve muita gente que escorregou, isto é, pessoas com visão normal também resvalaram, então, como é que as pessoas com problemas visuais podem utilizar esse tipo de tijolos? Perante essas queixas, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais respondeu, através da imprensa escrita, que ia fazer uma revisão, realizar o respectivo tratamento e utilizar tijolos com alta capacidade antiderrapante, com vista a disponibilizar aos cidadãos um ambiente pedonal seguro e sem barreiras.

Actualmente, o Governo continua a realizar obras de instalação de piso



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

táctil para os invisuais, por exemplo, na zona do Iao Hon, e as referidas obras foram feitas há pouco. Em relação às obras adjudicadas, o Governo deve uniformizar os respectivos padrões, nomeadamente, no âmbito da técnica e da qualidade dos materiais, com vista a evitar que as empresas adjudicatárias, para aumentar os lucros, utilizem materiais de má qualidade. Quando as obras não atingem as exigências, necessitam de ser realizadas de novo, e quem paga o respectivo preço são todos os contribuintes de Macau. Assim sendo, para além de gastar o erário público, a nova realização de obras produz barulhos e leva a incómodos para os pedestres, situação esta que é desnecessária.

Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando que me sejam dadas respostas, de uma forma clara, precisa, coerente, completa e em tempo útil, sobre o seguinte:

1. Segundo a resposta dada pelo IACM aos média, os tijolos tácteis para os invisuais instalados em certos declives são muito escorregadios. Então, quais são, concretamente, esses declives? O IACM só examinou esses declives e não todas as obras realizadas em Macau, para verificar se todas atingem os padrões internacionais?
2. Como antes não existia este tipo de queixa e, recentemente, aconteceram problemas em relação às técnicas e aos materiais utilizados nas obras, neste sentido, gostaria de perguntar: o IACM tem padrões uniformizados para as obras de colocação e instalação, e para a utilização dos materiais?



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Quais são esses padrões, concretamente?

3. Escolheu o Governo abastecedores diferentes ou adoptou padrões diversos?

É por isso que aconteceram recentemente os casos referidos?

13 de Abril de 2017

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,

Leong Veng Chai