

# 澳門特別行政區立法會

## 書面質詢

### 關注新水上街市熟食區的設計問題

歷經多年重建的沙梨頭街市綜合大樓（下稱新水上街市）終於在三月初正式開放部分設施，包括地面層至二樓的街市空間及停車場予公眾使用，為附近居民提供優質的市政設施。然而，新街市才開放不久，二樓熟食區的商戶已經反映，攤檔的設計存在一些問題，並無考慮實際使用上的需要，令他們的經營，以及顧客的使用受到不同程度的不便。

當中不少商戶表示攤檔內的空間過於狹窄；“鋅盤”去水部分並沒有設置隔油設施（如附圖 1）；以及現時地面排水口太小（如附圖 2），導致去水速度過慢（如附圖 3）等情況，明顯沒有考慮營運飲食行業的實際情況，令檔主在工作上產生諸多不便。值得重視的是新水上街市熟食中心有異於祐漢街市、營地街市或下環街市等市政街市，沒有設置集中清洗餐具的“洗碗房”，令原本已經不敷使用的攤檔內部空間，又要兼顧清洗食客的餐具，也為他們帶來困擾及經營困難。

此外，熟食區在取餐及清理時容易濺出水和油漬，有需要採用防滑系數較高的地磚，但現場所見，現時熟食區的地磚在上述環境下異常濕滑（如附圖 4），容易造成顧客滑倒受傷；而事實上過往臨時水上街市就曾出現同樣狀況，可惜新建街市中沒有加以考慮並作出相應的改善。

對此，本人提出以下質詢：

1. 對於熟食區商戶反映上述店舖內的空間與設施問題，請問當局未來將如何協助他們處理改善，提供更好的營商環境？

2. 由於本澳去年已停售活禽，當局近日表示原計劃開設“三鳥檔”的部分攤檔和屠宰室改裝成熟食區<sup>1</sup>。若按現時計劃及設計，熟食區將很難經營，請問當局會否調整熟食區的設計，例如考慮其中部分劃撥作設置“洗碗房”之用或協助攤位改善設施？
3. 就現場觀察所見，熟食區地磚較為濕滑，令居民憂慮容易滑倒受傷。請問當局可否說明現時所採用地磚的防滑系數？又有何措施回應居民對現時地磚防滑不足的意見，以降低居民滑倒受傷的風險？

澳門特別行政區立法會議員

黃潔貞

---

黃 潔 貞  
二零一八年三月十六日

---

1. 2018.03.09，新水上街市部分原三鳥檔及屠宰室改為熟食區，澳廣視電台新聞。