



## 關於立法會陳虹議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢交通事務局及民政總署意見，本人對立法會 2018 年 6 月 29 日第 653/E497/V/GPAL/2018 號公函轉來陳虹議員於 2018 年 6 月 27 日提出，行政長官辦公室於 2018 年 7 月 3 日收到之書面質詢，答覆如下：

1. 民政總署表示，關閘廣場在暴雨期間出現排水緩慢的情況，是與其下層的地下排水管和上層地面通道上路面出現起伏而積水有關，該位置不在現時關閘廣場地下公共客運總站改善工程的範圍內，民政總署會繼續積極與工務運輸相關部門合作，共同處理下層地下排水管的改善工作。同時，民政總署亦會對關閘廣場地面已損耗的排水設施進行維修。
2. 汲取颱風“天鴿”經驗，並與交通事務局及設計單位研究後，將原置於地庫層的主要機電設備遷移至關閘廣場上，避免再因受水浸造成損壞，從而減低關閘總站停用的可能性，減少對市民所造成的不便。此外，建設發展辦公室正與相關部門探討於關閘廣場北側地下行車隧道設置水密門的可行性。

倘因暴雨或其他特發情況影響關閘總站的運作，交通事務局表示會適時使用地面或周邊路段巴士站點作臨時措施，並加強人員協助疏導及指引乘客，以及透過不同媒體平台向市民發放有關訊息。

民政總署表示，為保持渠道暢通，當局已加強對關閘廣場行車



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
建設發展辦公室  
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

隧道及排水渠的清理工作，亦會在暴雨期間密切關注雨水泵房的運作，一旦出現異常情況，將及時採取應對措施，確保行車隧道排水正常。

建設發展辦公室代主任

Luís Madeira de Carvalho

二零一八年八月二十七日