



## 關於立法會林玉鳳議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經諮詢海事及水務局、民政總署及文化局意見後，本人對立法會 2018 年 10 月 3 日第 993/E760/VI/GPAL/2018 號公函轉來林玉鳳議員於 2018 年 9 月 19 日提出，行政長官辦公室於 2018 年 10 月 4 日收到之書面質詢，回覆如下：

1. 土地工務運輸局正開展路環西側防洪排澇總體規劃，針對該區的水患成因，通過方案比選，編制合適的防潮排澇方案。由於該規劃涉及海域管理問題，將透過區域合作推動方案的落實。局方早前曾向路環居民介紹有關工作的情況，未來亦會適時發放相關資訊。

海事及水務局表示，十字門水道（路氹航道）屬內地管理之海域，內地相關部門會定期對該區進行疏濬工作。

2. 為長遠緩解內港沿岸水患問題，特區政府計劃在灣仔水道近媽閣河口建設活動式擋潮閘。而就都市更新工作方面，行政當局暫時未有試點項目計劃。

民政總署表示，該署持續有序地對老舊、合流式下水道進行更換、擴容、清污分流工作，目前正在優化下環街區的千年利街等街道下水道設施，以提升區內的排洪能力。本年第四季亦會開展內港北雨水泵站箱涵渠建造工程，預計 2021 年完工。該工程完成後，將改善內港一帶水浸問題。此外，現正於鴨涌馬路與何賢紳士大馬路交界建造一條雨水溢流管道至沙梨頭北



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
土地工務運輸局  
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

街，引流雨水至筷子基北灣排放，爭取明年雨季前完工。

3. 文化局表示，聖方濟各教堂屬本澳被評定的不動產“紀念物—聖方濟各堂”，其原址為1904年嘉諾撒女修會管理的育嬰院。在颱風“山竹”來襲之前，該局啟動自然災害及危機應變機制，採取了各項防禦及應對措施，對廟宇及教堂實施了緊急支援工作，其中亦為聖方濟各教堂提供了沙包設置等防範支援措施。颱風過後，文化局立即派員赴各區文物景點巡查了解，聖方濟各教堂在颱風期間只出現輕微的水浸情況。文化局在颱風“山竹”吹襲後進行了巡查評估，聖方濟各教堂前方兩側的拱門柱廊與相鄰商戶的頂蓬出現部分破損，但拱門柱廊本身未有顯著受損。由於該拱門柱廊是上世紀90年代中後期（約1995年）由當時的海島市政廳建造，並非教堂的組成部份，但因其與該片區景觀十分協調，已成為教堂前地的標誌景觀，且考慮到上述拱門柱廊位於被評定的不動產“建築群—馬忌士前地/客商街/恩尼斯總統前地”之範圍內，故此，文化局已即時向管理該拱門柱廊的職能部門反映相關情況，日後亦會持續留意，並依法進行文化遺產的監督與保護工作。

民政總署表示，已擬定路環意度亞馬忌士花園及兩旁長廊的維修方案，維修工程將於明年開展。

土地工務運輸局局長

李燦烽

二零一八年十一月十二日