

書面質詢


特區政府近期突然透露須更換青洲坊大廈 269 道防火捲閘更換，耗用公帑達四千萬元，但對於何以錯誤不達標防火耗閘及耗費大量公帑卻沒有清晰問責交代，令公眾不滿。

在上月的立法會辯論明年度運輸工務範疇施政方針大會上，運輸工務司司長羅立文稱，青洲坊大廈經屋的 269 道消防門需更換，涉及金額達 4 千萬元。換言之，即平均每道門造價近 15 萬元，坊間有意見質疑當局浪費公帑。

為此，本人提出下列質詢：

- 1、 特區政府現在要更換的青洲坊大廈 269 道不達標防火捲閘究竟是由哪個部門或實體負責統籌建造？對此失誤有何具體問責措施？
- 2、 這次錯誤是否跟政府不能穩定掌握防火安全的標準直接有關（例如一時要求防火兼隔熱，一時只要求防火）？究竟已研究修法多年的防火安全規章可否在二零一九年內及早提案修改，明確防火標準？
- 3、 耗用公帑四千萬元更換 269 道防火捲閘即平均每道門造價近 15 萬元，是否過於奢華昂貴？政府可否說明成本效益的依據？是否漠視了較低成本的合理選擇（有市民向立法議員反映，採用兩萬元一套的閘門已可解決，亦有工程業界的市民指出，其實只須在閘前加設消防灑水施設即可補救而無須高價換閘）？

澳門特別行政區立法議員吳國昌



二零一八年十二月三十一日