



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

(Tradução)

**Resposta à interpelação escrita apresentada pelo
Sr. Deputado à Assembleia Legislativa Mak Soi Kun**

Em cumprimento das orientações de S. Exa. o Chefe do Executivo, relativamente à interpelação escrita apresentada em 30 de Dezembro de 2020 pelo Sr. Deputado Mak Soi Kun, encaminhada através do escritório da Assembleia Legislativa nº 49/E39/VI/GPAL/2021, de 12 de Janeiro de 2021, e recebida em 13 de Janeiro de 2021 pelo Gabinete do Chefe do Executivo, vem a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) responder o seguinte:

De acordo com os dados da DSAL, o número de mortes por acidentes de trabalho de trabalhadores em 2018, 2019 e no período compreendido entre Janeiro e Setembro de 2020 foram de 12, 9 e 9 respectivamente, sendo que os relacionados com a violação da legislação sobre segurança e saúde ocupacional foram de 5, 2 e 3 pessoas respectivamente.

A promoção da segurança e saúde ocupacional obriga a um esforço conjunto das partes laboral, patronal e do governo.

A fim de garantir a segurança no trabalho dos trabalhadores dos sectores e evitar os acidentes de trabalho, a DSAL, através de diversos meios, tais como a formação e a educação, a divulgação e a promoção, e ainda a inspecção e a aplicação da lei, continua a aumentar o conhecimento e a consciência sobre segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores e a exigir aos empregadores que ofereçam condições de trabalho adequado de segurança e saúde ocupacional.

O “Regime de cartão de segurança ocupacional na construção civil” entrou em vigor em 2014, e tem como objectivo garantir que as pessoas que participam em trabalhos nos estaleiros de construção ou nos locais onde se realizam obras têm conhecimentos básicos sobre segurança no trabalho da construção. Desde a entrada em vigor do referido regime, que o efeito e a implementação alcançaram os objectivos esperados. Desde o lançamento do curso para o cartão de segurança ocupacional na construção civil até Dezembro de 2020, formaram-se 385 024 pessoas, das quais 357 272 foi-lhes emitido o cartão de segurança ocupacional na construção civil. Entre 2014 e 2020, o pessoal da DSAL inspeccionou as situações do cartões de segurança ocupacional dos trabalhadores da construção



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

civil nos estaleiros de construção ou em locais onde se realizam obras. No período compreendido entre 2014 e 2019, esta Direcção instaurou um total de 50 casos de infracção administrativa envolvendo a participação em trabalhos nos estaleiros de construção sem cartão de segurança ocupacional na construção civil válido. Não foram encontrados casos relevantes em 2020, refletindo que o sector, em geral, está a cumprir os dispostos legais.

A DSAL continua a proceder à revisão do curso para obtenção do cartão de segurança ocupacional na construção civil, e, em resposta ao desenvolvimento do sector, à alteração da lei, às tecnologias emergentes entre outros, actualizará oportunamente o conteúdo do curso para garantir a articulação com as necessidades do sector.

Mais, a hotelaria e a restauração são sectores onde acontece frequentemente acidentes de trabalho. A fim de promover o conhecimento sobre segurança e saúde ocupacional aos trabalhadores relevantes, a DSAL lançou o curso de formação do "Cartão de segurança ocupacional na indústria hoteleira e de restauração" em Julho de 2018 para explicar aos formandos quais os riscos mais frequentes, proporcionando-lhes conhecimentos básicos sobre segurança e as medidas de prevenção adequadas a adoptar, bem como os conhecimentos sobre a protecção e o uso dos equipamentos de protecção individual. A partir do lançamento do referido curso até Dezembro de 2020, houve 66 038 participantes na formação, tendo 63 427 obtido com sucesso o referido cartão.

No que diz respeito à situação da segurança e saúde ocupacional de determinados procedimentos de trabalho no sector da construção civil, a DSAL, com base nas inspecções ordinárias, designadamente dos procedimentos que envolvem ordens de suspensão dos trabalhos e irregularidades com punições, lançou o "Plano de formação sobre segurança em trabalhos específicos na construção civil" em Junho de 2018, para dar aos titulares do "Cartão de segurança ocupacional na construção civil" uma formação de nível mais elevado sobre a segurança e saúde ocupacional, onde se incluiu determinados procedimentos de trabalho, como o trabalho em altura, a segurança no uso de electricidade, o trabalho em espaços confinados e a examinação e o uso de aparelhos elevatórios. Desde o seu lançamento e até ao presente, o referido plano tornou-se popular no sector. O número de trabalhadores da linha de frente inscritos nos referidos cursos continua a aumentar. A partir do lançamento em



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

Junho de 2018 até Dezembro de 2020 houve 3 960 trabalhadores participantes, tendo 3 642 obtido com sucesso o “Certificado de formação sobre segurança em trabalhos específicos na construção civil”. Actualmente, muitos empreiteiros exigem aos trabalhadores relevantes a obtenção do referido certificado antes de procederem a determinados trabalhos.

Relativamente ao estabelecimento do regime de “Cartão Profissional de Segurança do Trabalho”, tendo em conta que a lei vigente já estipula o disposto sobre a pessoa qualificada ser responsável por determinado procedimento, e o sector geralmente cumpre, pelo que nesta fase continua-se a promover o conhecimento dos riscos com determinado procedimento de trabalho e a importância de serem adoptadas medidas preventivas adequadas pelos trabalhadores por meio de formação, sensibilização e divulgação.

Por outro lado, a DSAL continua a criar panfletos com orientações de segurança nos diversos procedimentos de trabalho, tais como: riscos eléctricos, andaimes e aberturas perigosas no trabalho em altura, segurança no transporte de cargas em altura, uso de plataforma e escada, segurança em obras de escavação e estradas, equipamento de protecção individual, entre outros, usando imagens e textos simples para mostrar e explicar os riscos, as precauções de segurança e medidas de prevenção que podem ser tomadas nos diferentes procedimentos, por forma a poderem ser facilmente lidos pelos trabalhadores em diferentes procedimentos. Mais, esta Direcção continua a proceder a visitas inspectivas e supervisões com mais frequência (incluindo pelo menos três visitas inspectivas de segurança e saúde ocupacional aos estaleiros de construção civil de grande envergadura por ano), e a divulgar a segurança e saúde ocupacional aos empreiteiros, empregadores e trabalhadores, tais como: reunião antes do início dos trabalhos, seminário, plano promocional de equipamentos de segurança e saúde ocupacional, entre outros, advertindo os empreiteiros e trabalhadores para estarem altamente alertas para a tomada de medidas de protecção colectiva e individual adequadas a fim de evitar acidentes de trabalho.

25 de Janeiro de 2021.

O Director da DSAL,
Wong Chi Hong