



INTERPELAÇÃO ESCRITA

Construção e melhoramento das piscinas

A natação é um desporto popular em Macau e, sobretudo durante as férias escolares de Verão, há uma longa fila nas piscinas da cidade todos os dias, como a piscina Estoril, pois muitos residentes estão à espera de comprar bilhetes de entrada. É pena que, no Pavilhão Desportivo de Mong Há, que está a ser reconstruído para passar de um piso plano para sete pisos, não haja nenhuma piscina, o que reflecte, em certa medida, que o Governo da RAEM não presta a devida importância a esse desporto. A nova biblioteca central vai ser construída em breve e, embora a piscina Estoril não esteja incluída no âmbito da reconstrução, crê-se que vai ser afectada pelas obras nas suas imediações. As autoridades referiram que, durante a construção da biblioteca central, vão tomar medidas para melhoramento da piscina Estoril, mas não revelaram as maneiras de o fazer.

Assim sendo, interpele o Governo da RAEM sobre o seguinte:

1. Como todos sabem, a natação é um desporto muito popular em Macau, mas, no Pavilhão Desportivo de Mong Há, que está a ser reconstruído para passar de um piso plano para sete pisos, não se teve em consideração a construção de uma piscina num dos pisos. Será que



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

isto quer dizer que o Governo da RAEM não dá a devida importância à natação, descurando por completo as instalações físicas das piscinas?

2. Se as autoridades não menosprezam a natação, será que, aquando da reconstrução do Pavilhão Desportivo de Mong Há, já tinham outros planos de construção? Existem projectos para a construção de uma piscina regular, por exemplo, na zona A, e na zona C ou na zona D dos novos aterros urbanos?
3. A piscina Estoril é uma piscina com dimensões regulares, algo raro em Macau, por isso, tem sido muito bem recebida ao longo dos anos. Só que a mesma foi construída nos anos 50, com equipamentos muito rudimentares e até sem um sistema de água quente. Aliás, devido à falta de instalação de um controlo de temperatura, a água da piscina está gelada no Inverno e não pode ser utilizada, pelo que aquela só está aberta ao público durante oito meses por ano. Além disso, como a piscina não tem cobertura, em caso de mau tempo, por exemplo, sob o sinal de trovoada ou de chuva intensa, tem de ficar encerrada; quando há um tufão maior, é fácil que fique fechada por longo tempo para a limpeza, devido à queda de detritos. Na prática, este modelo de utilização de uma piscina é um enorme desperdício, por isso, mesmo que não haja uma reconstrução de grande envergadura na piscina Estoril, pelo menos deve ser modernizada, por exemplo, construindo uma cobertura (ou, pelo menos, uma cobertura amovível), adicionando



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

à piscina um sistema de controlo da temperatura da água, bem como um sistema de água quente, e melhorando ou renovando os equipamentos e a disposição velhos e antigos do interior, que já existem há mais de meio século. Este conteúdo será abrangido pelas autoridades no projecto de melhoramento da piscina Estoril? Qual é o planeamento em concreto?

26 de Agosto de 2021

**O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,
Au Kam San**