



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

關於立法會林宇滔議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢土地工務局、文化局及保安司司長辦公室意見，本人對立法會2022年7月19日第658/E499/VII/GPAL/2022號公函轉來林宇滔議員於2022年6月17日提出，行政長官辦公室於2022年7月20日收到的書面質詢，回覆如下：

- 對問題1 公共建設局已委託獨立第三方進行分析。
- 對問題2. 公共建設局有持續對斜坡進行巡查檢測工作，並一如既往在雨季以及颱風來臨前安排跨部門聯合巡查，除對斜坡風險度評定外，亦會對斜坡加固方式提供建議，以達至做好防禦以及加強宣傳的作用。有關斜坡資訊目前已載於公共建設局網頁內。此外，文化局表示：就鄰近該城牆遺跡的各項地盤工程，基於文物價值及景觀保護方面考慮，發出了多項的保護意見和要求，包括實施有關工程前申請人必須制定城牆遺跡的保護及監測方案，就城牆的傾斜度、沉降值及裂紋進行監測，並按監測數據反映之城牆保護狀況，訂定相應的處理措施和通報機制，工程申請人需於開展施工後定期向工務部門提交數據監測報告，倘若監測數據處於警報值，施工方需即時向指導工程師、工務部門及文化局匯報。
- 對問題3. 土地工務局及保安司司長辦公室表示，於事發當天（2022年6月9日），土地工務局已即時派員到場評估，同時協調受影響住戶暫時撤離，並對需圍封的部分區域協助進行封鎖，禁止市民及車輛進入圍封區。治安警察局人員一直留守在封鎖



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

區域現場，次日(即6月10日)土地工務局再次委派驗樓委員會到現場對嘉安閣樓宇進行詳細檢驗。現場所見，有部分單位受影響，主要是單位外牆損毀，並有泥沙石塊湧入單位和地面層停車場等情況，而樓宇結構並未出現明顯受損現象。隨後，土地工務局聯同公共建設局與受影響住戶進行會議講解現場情況及後續安排，就住戶所關注問題作出回覆，並持續向住戶通報有關跟進情況。

關於金麗閣小業主反映有雨水滲入之情況，局方已聯同公共建設局於6月13日派員到場了解及跟進。經實地檢視，初步發現金麗閣外牆與相鄰護土牆之間出現空隙，令雨水經空隙滲入，導致積水從樓宇外牆滲入樓宇的情況。局方已向相關人士講解，建議先對有關空隙作出修補，並保持樓宇的雨水排水系統暢通。

局長
林煒浩