



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Leong Sun Iok

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Leong Sun Iok, de 6 de Janeiro de 2023, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 065/E42/VII/GPAL/2023, de 18 de Janeiro de 2023, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 19 de Janeiro de 2023:

1. Esta Direcção de Serviços dá grande importância à questão da qualidade das obras, e em relação ao projecto do Centro Intermodal de Transportes da Barra, o Governo contratou as entidades projectista, de gestão e de controlo de qualidade para efectuarem os trabalhos de fiscalização e de gestão em relação aos requisitos técnicos e à qualidade das obras, sendo que nos documentos do referido concurso estão também definidos os diversos tipos de técnicas de execução, a especificação dos materiais, os respectivos critérios de vistoria e recepção, entre outras questões. Esta Direcção dos Serviços irá envidar todos os esforços para executar bem os trabalhos de fiscalização dos diversos projectos de construção, no sentido de assegurar que a qualidade da obra atinja os critérios definidos.
2. O Governo da RAEM tem vindo constantemente a efectuar melhorias quer na concepção, quer nos materiais de pavimentação das vias públicas, incluindo o ajustamento da concepção das vias com maior carga de trânsito e a escolha dos materiais mais adequados e duradouros. Para além da utilização comum de betão armado no pavimento das vias, nos últimos anos tem estado a ser promovida a utilização de asfalto de alto desempenho como material de pavimentação de vias, por exemplo, nos novos arruamentos a construir na Zona A, sendo que o



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

(譯本 Tradução)

sector será alertado para a necessidade de actualização dos equipamentos, de modo a estar em sintonia com as orientações do Governo.

3. Recentemente, veio esta Direcção de Serviços juntamente com o empreiteiro da obra, a entidade projectista, a entidade fiscalizadora, a entidade responsável pelo controlo da qualidade e o fornecedor dos materiais da obra, proceder à inspecção *in loco*, uma vez que a obra ainda se encontra dentro do prazo de garantia, pelo que o empreiteiro deve responsabilizar-se gratuitamente pelos respectivos trabalhos de reparação. Neste momento, a remoção de todo o revestimento da 1.^a cave já foi concluída, e esta Direcção de Serviços irá instar o empreiteiro a apresentar uma proposta, a fim de realizar o mais rapidamente possível os trabalhos de reparação.

O Director da DSOP,

Lam Wai Hou

30 de Janeiro de 2023