



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

INTERPELAÇÃO ESCRITA

Qualidade, manutenção e reparação das instalações de lazer em Macau

Para assegurar a qualidade da segurança das instalações de diversão infantil públicas, especialmente das de dimensão relativamente maior construídas nos últimos anos, tais como as existentes na Zona de Lazer da Marginal da Estátua de Kun lam e na Zona de Lazer Temporária da Doca do Lam Mau, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) não só exige a apresentação pelo empreiteiro de um certificado de aprovação emitido pelo fabricante das instalações, mas também submete todas as instalações de diversão infantil e de lazer, antes da sua abertura ao público, à avaliação de uma entidade terceira responsável pela avaliação da qualidade, apresentando esta o respectivo relatório, a fim de assegurar a sua abertura pública sob condições de segurança¹.

No entanto, recentemente, um dos escorregas na Zona de Lazer da Marginal da Estátua de Kun lam ficou deformado e com uma parte saliente, e suspeita-se de que isto se deveu a dilatação térmica causada pelo sol. Alguns encarregados de educação duvidam dos trabalhos de inspecção e manutenção destas instalações recreativas assegurados pelas autoridades. É de salientar que, em Macau, a maior

¹ Assembleia Legislativa da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China: Resposta à interpelação escrita sobre a fiscalização da segurança das instalações de diversão infantil em Macau (Instituto para os Assuntos Municipais), <https://www.al.gov.mo/uploads/attachment/2023-09/123336501792d72b31.pdf>



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

parte das instalações de diversão infantil públicas está localizada ao ar livre, por isso, os materiais destas instalações devem ter um certo grau de resistência ao calor e durabilidade, caso contrário, a segurança das crianças é gravemente afectada. Face à referida situação, as autoridades devem substituir, quanto antes, o equipamento recreativo em causa e proceder a uma inspecção pormenorizada das instalações de outras zonas de diversão infantil, a fim de eliminar os riscos potenciais de segurança.

Além disso, os equipamentos de manutenção física em diversas zonas de lazer já estão a ser utilizados há muitos anos e apresentam problemas de envelhecimento de diferentes graus, e até não podem ser submetidos a reparação ou renovação devido à falta de peças. O IAM começou, no início deste ano, a realizar um plano de optimização de 16 zonas de lazer, tendo substituído, sucessivamente, equipamentos de manutenção física, num total de 116². Contudo, segundo me disseram vários residentes, os equipamentos de manutenção física em diversas zonas estragam-se frequentemente, e a sua reparação demora muito tempo, e há instalações vedadas há meio ano, mas ainda não foram reparadas ou substituídas, o que afecta o uso diário do público.

Há várias marcas de equipamentos de manutenção física, sendo alguns cobertos com tinta e outros feitos integralmente com materiais metálicos. Os equipamentos fabricados com materiais metálicos são robustos, mas não resistem às altas temperaturas nem têm corrimãos antiderrapantes, por isso, há riscos de

² Portal do Governo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China: “O Instituto para os Assuntos Municipais optimiza gradualmente os equipamentos de manutenção física nas zonas de lazer de Macau”, 9 de Março de 2023, <https://www.gov.mo/zh-hant/news/965326/>



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

segurança na sua utilização. Aquando da escolha das instalações, o Governo deve ter em consideração não só as suas funções e durabilidade, mas também a sua segurança e a facilidade de manutenção, a fim de evitar os frequentes problemas de manutenção e reparação e de segurança na sua utilização, causando desperdício do erário público e afectando a utilização do público.

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte:

1. Recentemente, um dos escorregas na Zona de Lazer da Marginal da Estátua de Kun lam ficou deformado e com uma parte saliente. Será que isto se deve à não resistência ao calor dos materiais destas instalações ou a outros motivos? Quando é que as autoridades vão divulgar à sociedade a causa deste problema e substituir o respectivo equipamento recreativo? Que medidas efectivas vão ser tomadas para evitar que estes problemas se voltem a repetir?
2. Até ao final de 2022, foram recebidos 47 654 casos através do “IAM em Contacto”, e a taxa de resposta preliminar no prazo de 24 horas foi de 97,7 por cento, e a taxa de conclusão de tratamento num prazo de três dias foi de 85,7 por cento, e de 89,9 por cento, de 7 dias³. Quanto aos equipamentos para crianças e equipamentos para manutenção física nos jardins/espacos verdes e zonas de lazer, quantos dias são necessários, em média, para a conclusão das obras de reparação e substituição?

³ TDM - Teledifusão de Macau, S.A.: “No ano passado, mais de 47 mil casos foram tratados através do IAM em Contacto”, 4 de Janeiro de 2023, <https://www.tdm.com.mo/pt/news-detail/788437?isvideo=false&lang=zh&category=all>



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

3. Os equipamentos públicos de manutenção física em diversas zonas estragam-se frequentemente e a sua reparação demora muito tempo, e há instalações vedadas há meio ano, mas ainda não foram reparadas ou substituídas, o que afecta o uso diário dos cidadãos. Que medidas é que as autoridades vão adoptar para melhorar o problema do longo tempo de reparação? Vão pensar em armazenar peças suficientes, para encurtar o tempo de reparação? Além disso, vão estudar sobre a uniformização das marcas de todas as instalações de manutenção física em Macau, com vista a facilitar a sua manutenção e reparação? Alguns equipamentos de manutenção física são integralmente de materiais metálicos, por isso, não resistem às altas temperaturas nem têm corrimãos antiderrapantes. Face a isto, vão as autoridades introduzir melhorias, por exemplo, instalando peças antiderrapantes, para evitar os problemas de segurança?

6 de Outubro de 2023

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,

Lei Leong Wong