



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

關於立法會高天賜議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會2024年9月5日第957/E728/VII/GPAL/2024號公函轉來高天賜議員於2024年8月27日提出，行政長官辦公室於2024年9月9日收到的書面質詢，回覆如下：

對問題1,2及3. 關於新城A區共同管道工地內路面坍塌事件，坍塌位置位於封閉施工區內，根據監理單位調查，原因為旁邊已開挖基坑的支護圍板有缺口加上連場的降雨加劇水土流失，導致局部路面出現坍塌，與新城A區地質及道路設計沒有關係，本局已開展向相關承建商作出處罰的程序。針對是次地陷事件，已指示承建商及監理公司加強基坑施工作業的監管及巡查工作，以及增加基坑監測的頻率並要求由第三方檢測機構在新城A區建設期間對道路採用探測儀器，在開通前進行檢查。

局長
林煒浩