

澳門特別行政區政府

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體 育 局 Instituto do Desporto

Tradução

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à Assembleia Legislativa, Ma Io Fong

Em cumprimento das instruções de Sua Excelência o Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Ma Io Fong de 8 de Agosto de 2025, enviada a coberto do ofício n.º 765/E631/VII/GPAL/2025 da Assembleia Legislativa, de 14 de Agosto de 2025 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 15 de Agosto de 2025:

O Governo da RAEM encontra-se empenhado nos preparativos da 15.ª edição dos Jogos Nacionais, da 12.ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e da 9.ª edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais, com vista a assegurar o sucesso dos Jogos.

Relativamente à situação de infiltração de água na cobertura da Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau afecta ao Instituto do Desporto, esta tem vindo a ser melhorada nos últimos anos com o apoio dos serviços de obras públicas competentes. A fim de garantir o sucesso das competições dos Jogos Nacionais, os serviços de obras públicas estão a realizar de forma contínua obras de impermeabilização, de modo a assegurar que o recinto não seja afectado durante o evento por infiltrações de água provocadas pela chuva.

Em relação à situação de gotas de água durante o evento desportivo recentemente realizado, após a inspecção, verificou-se que isso se deveu ao ajustamento do fluxo de ar do sistema de ar condicionado em conformidade com as características de competições, o que resultou em água condensada. Face a esta situação e em coordenação com a Comissão Organizadora, na altura foram implementadas imediatamente as necessárias medidas de contingência. Para evitar



澳門特別行政區政府

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

體 育 局 Instituto do Desporto

Tradução

situações semelhantes, foram realizados vários testes ao sistema de ar condicionado e foram simuladas as circunstâncias do seu funcionamento durante as provas. Ao mesmo tempo, foram reforçadas as inspecções e rondas do pessoal durante o funcionamento normal, com vista a assegurar a utilização normal do recinto.

No que concerne à situação recente sobre as fugas de água num tubo de drenagem do Pavilhão B do Pavilhão Polidesportivo Tap Seac causadas pelas chuvas torrenciais, foi já anunciada a necessidade de reparação urgente e a suspensão da sua abertura ao público. O Instituto do Desporto enviou de imediato pessoal para proceder a uma inspecção plena e para organizar a reparação da instalação. Por enquanto, a reparação encontra-se concluída e o Instituto do Desporto continuará a acompanhar de perto a situação.

Com o intuito de garantir o bom andamento dos Jogos Nacionais, o Instituto do Desporto tem dado grande importância à manutenção e à reparação das instalações desportivas. Através das inspecções *in loco* continuamente realizadas, serão reforçadas a inspecção e a manutenção dos sistemas e equipamentos, mantendo as instalações desportivas em boas condições de utilização, por forma a proporcionar instalações adequadas e seguras para a realização de diversas actividades ou competições.

Macau, 26 de Agosto de 2025.

O Presidente do Instituto do Desporto, Luís Gomes