



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

INTERPELAÇÃO ESCRITA

Melhoria da capacidade de drenagem no Cotai

Há dias, devido ao mau tempo com sinal de chuva intensa preto, inundações notórias ocorreram em vários sítios da Taipa e de Coloane. Aliás, na Taipa Grande, as lamas e a água corriam como se fossem uma catarata; houve deslizamento de terra na Ponta da Cabrita; o Pavilhão do Panda Gigante de Macau e o Pavilhão de Animais Raros passaram a ser uma “zona alagada”; e o Cotai contou com um congestionamento de trânsito e vários casos de avaria de carros, o que suscitou uma elevada atenção da sociedade em relação ao planeamento e organização das instalações não só de drenagem, como de prevenção de inundações no Cotai.

De facto, neste mau tempo com chuvas torrenciais, quer o número da precipitação por hora quer o total da precipitação foram notoriamente mais elevados na Taipa e em Coloane, em comparação com os referentes à Península de Macau. Segundo os dados constantes do “Tempo presente” da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, a precipitação por hora que se registou na Taipa Grande, em Coloane e em Ká-Hó atingiu quase 80 mililitros, número que é o dobro ou mais do que o registado noutras zonas. A forte precipitação num curto tempo causou inundações em diversas áreas. Mais, como tem havido, várias vezes, inundações de escalas diversas na Taipa e em Coloane nos últimos anos, destaca-se a existência de uma margem de melhoria em relação à capacidade de drenagem nas Ilhas.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

Na realidade, no âmbito do Plano decenal de prevenção e redução de desastres em Macau (2019-2028), várias obras principais no Cotai, como o projecto “Dois Lagos”, desempenham um papel relevante para prevenir cheias e a intrusão de água do mar. Embora as autoridades tenham apresentado o projecto da obra de construção, na Avenida dos Jogos da Ásia Oriental, de uma estação elevatória de águas pluviais, com o objectivo de aumentar a capacidade de drenagem nos bairros antigos da Taipa, o mesmo ainda se encontra na fase de concurso público. Mais, as áreas em que foram registadas inundações espalham-se por toda a Taipa e Coloane, assim, as autoridades têm de estudar e encontrar a causa disto, revendo a situação e procedendo, quanto antes, à criação e ao desenvolvimento de projectos para as obras de drenagem que se revelem necessárias.

Para além dos planos de longo prazo, as autoridades também têm de reforçar a capacidade de drenagem da rede de esgotos nas referidas zonas, assim como os trabalhos de combate ao despejo ilegal de águas residuais, a fim de aumentar, a curto prazo, a capacidade de resposta a condições meteorológicas extremas na zona em causa. Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, o reordenamento da rede de drenagem em Coloane precede o arranque das obras do projecto “Dois Lagos”, no entanto, até ao momento, não foi divulgado o andamento do respectivo trabalho. Mais, fazem também falta os planos de tratamento sistemático de curto, médio e longo prazo em relação às redes de esgotos na Taipa e em Coloane. Assim, espera-se que as autoridades tomem como referência a experiência do sucesso



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

obtido nas obras de drenagem na Península de Macau, avançando, quanto antes, com o devido planeamento.

Por fim, a questão relativa à segurança dos taludes no Cotai também merece a nossa atenção. O deslizamento de terra que ocorreu na Ponta da Cabrita envolveu o desprendimento de grandes pedras para as vias, e a cena da torrente de água e lama na Taipa Grande era também de cortar a respiração. Embora isto não tenha causado nenhum acidente, nem mortos ou feridos, não se pode ignorar o risco daí inerente. As autoridades têm de assegurar e de reforçar as inspecções junto dos taludes e a avaliação da sua segurança, com vista a disponibilizar aos residentes nas proximidades uma protecção sólida para a segurança da vida e do património.

Assim, interpelo sobre o seguinte:

1. As áreas em que surgiram inundações espalham-se por toda a Taipa e Coloane, assim, vão as autoridades estudar e encontrar a sua causa? Vão as autoridades verificar e definir um plano de prevenção e tratamento que se apresenta como necessário?
2. As autoridades chegaram a afirmar que o reordenamento da rede de drenagem em Coloane precedia o arranque do projecto “Dois Lagos”, assim, qual é o ponto da situação dos respectivos trabalhos, tal como o seu andamento? Vão as autoridades desenvolver planos de tratamento sistemático de curto, médio e longo prazo em relação às redes de esgotos na



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

Taipa e em Coloane?

3. Com os trabalhos de manutenção dos taludes em risco, que as autoridades têm desenvolvido de forma regular, registou-se ainda a cena da torrente de água e lama na Taipa Grande e na Ponta da Cabrita. Então, como é que as autoridades vão avaliar a respectiva causa? Que obras de consolidação vão ser realizadas junto do talude em causa?

15 de Agosto de 2025

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,
Ma lo Fong