



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

INTERPELAÇÃO ORAL

Na noite do dia 8 de Maio registou-se uma forte chuvada que causou grandes inundações em muitas zonas de Macau, não só nos já considerados pontos negros mas também em muitas zonas novas, e até mesmo em zonas onde o sistema de esgotos foi recentemente alvo de reparações, por exemplo, na Estrada Governador Albano de Oliveira, em frente ao hipódromo da Taipa, onde as águas atingiram a altura do joelho e assim se mantiveram por muito tempo. Segundo a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, a precipitação atingiu os 140 mililitros entre as 19 e as 21 horas. De facto, entre as 18 e as 19 horas já as chuvas eram bastante intensas, mas o respectivo sinal de chuvas intensas só foi emitido às 19 horas. Os residentes questionam, então, a incapacidade daquela Direcção no que respeita às previsões e ao *timing* da emissão do referido sinal, pois não conseguiram preparar-se atempadamente, nem os donos de estabelecimentos comerciais, que sofreram grandes prejuízos.

Nos últimos anos têm-se investido muitos recursos no aperfeiçoamento da rede de esgotos, como por exemplo na Avenida de Horta e Costa, onde as respectivas obras demoraram um ano, na Rua do Pai Kok, na Taipa, onde decorreram obras nas bombas de água, etc.. Os residentes tinham esperança de que essas obras pudessem diminuir, em grande medida, a possibilidade de inundações, mas as chuvas intensas que se fizeram sentir - e que ocupam apenas o 5.º lugar do ranking das chuvas intensas registadas depois do retorno à Pátria - revelaram a completa fragilidade da rede de esgotos e causaram inundações de vários níveis nas diferentes zonas da cidade. Este



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

facto alertou-nos para a capacidade de drenagem da rede de esgotos de Macau, e o mais preocupante é o que diz respeito às causas dessas graves inundações nas mais diversas zonas, pois os serviços públicos envolvidos estão a tentar esquivar-se da assunção de responsabilidades e de estabelecer a relação entre as inundações na Estrada Governador Albano de Oliveira e as grandes obras do metro ligeiro; cada serviço apresenta a sua própria explicação, o que leva o público a desconfiar das investigações que esses mesmos serviços vão ter de efectuar. Perante isto, o Governo tem de aumentar a sua atenção, no sentido de incumbir os serviços competentes de procederem a uma investigação conjunta e de apresentarem, posteriormente, sugestões viáveis e medidas provisórias para enfrentar a estação das chuvas e tufões que se aproxima.

Face ao exposto, interpele o Governo sobre o seguinte:

1. A chuva torrencial registada no dia 8 de Maio causou inundações em diversas zonas de Macau. No entanto, cada serviço público apontou diferentes razões para justificar a origem dessas inundações. Qual foi então a principal razão? Quem é que vai averiguar? O Governo deve criar mecanismos e definir medidas para incumbir os serviços públicos de procederem, em conjunto, à averiguação das razões que levaram à ocorrência de inundações de tão grande dimensão em diversas zonas de Macau, bem como definir medidas estratégicas de preparação para enfrentar o período de tufões e chuvas que se aproxima. O Governo vai fazer isso?



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

2. Neste momento, o planeamento, a concepção, a construção, e a gestão rotineira da rede de esgotos são responsabilidade de diversos serviços públicos, o que origina dispersão de responsabilidades e dificuldades de regulamentação. O Governo deve criar um mecanismo de coordenação, por forma a determinar, claramente, qual é o serviço responsável. O Governo vai fazê-lo? Vai ainda proceder a estudos sobre as diversas etapas, como a concepção, criação e manutenção rotineira da rede de esgotos, para averiguar se existem “fraquezas”?
3. A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos registou, no dia 8 de Maio, entre as 19 e as 21 horas, uma precipitação máxima de 140mm. E no período entre as 18 e as 19 horas, chovia torrencialmente em toda a cidade de Macau. No entanto, aquele serviço competente emitiu o Sinal de Chuva Intensa apenas às 19 horas, portanto, este sinal de alerta não foi emitido com a devida antecedência. Perante isto, será que aquele serviço desempenhou bem as suas funções? Porque é que não previu a situação? Como é que vai, então, assegurar a eficácia das previsões sobre o estado do tempo e que as respectivas informações sejam atempadamente divulgadas, no sentido de que os residentes possam preparar-se e tomar as medidas necessárias?

13 de Maio de 2013.

A Deputado à Assembleia Legislativa
da Região Administrativa Especial de Macau,
Kwan Tsui Hang