



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

**RESPOSTA À INTERPELAÇÃO ESCRITA DA SR.ª DEPUTADA À ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA KWAN TSUI HANG**

Por determinação de S. Exa. o Chefe do Executivo, interino, relativamente à interpelação escrita, de 12 de Dezembro de 2013, apresentada pela Sr.ª Deputada Kwan Tsui Hang, encaminhada através do ofício da Assembleia Legislativa n.º 177/E127/V/GPAL/2013, datado de 12 de Dezembro de 2013, e recebido pelo GCE em 16 de Dezembro de 2013, cumpre-nos, consultado o parecer do IACM, responder o seguinte:

A fim de assegurar a continuidade da realização dos trabalhos de conservação dos edifícios públicos, os serviços da tutela da gestão dos bens do Governo procederão constantemente a sua devida manutenção, no sentido de garantir assim as suas boas condições de segurança e de utilização.

O reboco que se desprende da fachada exterior do Complexo Municipal do Mercado de S. Domingos fazia parte do revestimento da fachada exterior, ou seja fazia parte do acabamento entre a estrutura com revestimento em chapa de alumínio e a estrutura de betão. A causa da sua queda deve-se sobretudo a oxidação parcial da tela metálica do reboco devido a infiltração de água na fachada exterior, o que reduziu a aderência do reboco, tendo assim caído quando foi atingido o seu limite de aderência. O IACM veio de imediato proceder a instalação do andaime de bambu, protecção provisória das partes semelhantes e substituição de parte do acabamento do reboco por revestimento em chapa de alumínio mais leves e esteticamente idênticas, no sentido de aumentar o seu nível de segurança.

Os planos de reparação e manutenção dos bens governamentais são integrados pelos serviços públicos no seu orçamento anual e no IACM foi também criado um mecanismo de permanente para o efeito, em que anualmente é realizado até de Outubro a vistoria das instalações afectas ao IACM e de acordo com o seu resultado será definido, segundo a ordem de prioridade, o plano de reparação e manutenção a curto e longo prazo, no sentido de garantir assim as boas condições de utilização das instalações afectas ao IACM, bem como a sua progressiva optimização. Actualmente, as

f



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

instalações afectas ao IACM estão sujeitas trienalmente a trabalhos gerais de manutenção, reparação ou renovação, no sentido de garantir as condições de utilização e de segurança destas instalações.

A par disso, o IACM veio ainda cooperar prolongadamente com a Universidade de Macau e o LECM para a supervisão dos respectivos equipamentos, nomeadamente a barragem confrontada com o mar do Lago de Sai Van, talude da Fortaleza do Monte, ponte suspensa da barragem de Hác Sá, Arco Oriente, cobertura do Fórum de Macau, Sede do IACM, Centro Cultural, mercados e cemitérios municipais, cabendo ainda a estes a entrega do relatório técnico para um melhor acompanhamento dos trabalhos de reparação e de manutenção.

Macau, aos 24 de Janeiro

de 2014.

O Director dos Serviços,

Jaime Roberto Carion