



## Interpelação Escrita

Quanto às “19 mil fracções de habitação pública”, as tarefas da sua distribuição estão já basicamente concluídas e muitos candidatos que aguardavam há muito tempo por uma casa conseguiram-na, finalmente, mas, ao mesmo tempo, certas questões relativas à qualidade das respectivas fracções também emergiram, o que merece a atenção da sociedade. Segundo alguns moradores dos edifícios de habitação pública de Seac Pai Van, a água vertida da torneira tem cor amarela. Eles não sabem se isto tem a ver com a qualidade da própria água ou se as canalizações estavam enferrujadas e, por começarem a ser utilizadas, estão a libertar ferrugem, e preocupam-se com os riscos que podem ser causados à sua saúde se a beberem. Ora, muitos moradores de Seac Pai Van já instalaram filtros na torneira e, em vez de água corrente, compram água engarrafada para utilização na cozinha.

Segundo alguns dados, o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI) já respondeu, no fim de Julho, à questão sobre a qualidade das canalizações, tendo referido que já tinha recebido algumas queixas dos moradores e procedido a investigações, mas que ainda não tinha descoberto casos de enferrujamento. Actualmente, as canalizações equiparadas, do Edifício “Koi Nga”, são de cobre e estão envolvidas em plástico, para assim poder surtir uma função protectora. Referiu ainda esta entidade que os moradores poderão pedir-lhe, eventualmente, para proceder a exames, se descobrirem alguns problemas com as canalizações. No entanto, o GDI não divulgou, explicitamente, por que motivo a água que corre da torneira



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

está com cor amarela, sendo difícil, pois, recuperar a confiança dos moradores.

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. Os serviços competentes referiram que já tinham recebido várias queixas de moradores relativamente à qualidade da água e que tinham concluído não se dever ao enferrujamento das canalizações. Ora, quantas queixas é que esta entidade já recebeu? Qual é o motivo verdadeiro que causa a cor amarela na água que corre da torneira? Será por qualidade da própria água importada, das canalizações de algumas fracções ou devido à falta das reparações necessárias na rede de canalizações de água do prédio?
2. Alguns moradores da habitação pública de Seac Pai Van revelam que não sabem como é que devem fazer face à questão da qualidade da água. Para além do tratamento individual de cada caso, em concreto, vão os serviços competentes proceder, por sua iniciativa, aos exames necessários à qualidade da água corrente e à respectiva rede de canalizações? A maior parte dos moradores não tem coragem de beber a água que corre da torneira e foi obrigada a comprá-la fora. O Governo está a par desta situação? De que medidas o Governo dispõe para recuperar a confiança dos moradores em relação à água corrente das suas casas?
3. Segundo os dados disponíveis das autoridades, há cerca de 9000 fracções na habitação pública de Seac Pai Van, e muitas destas ainda não foram ocupadas, pois o Governo determinou um certo limite quantitativo em cada mês, para os candidatos passarem a ir para lá morar. Por isso, nem todos os prédios foram efectivamente ocupados, estando uns totalmente e outros parcialmente. Ora, segundo certos profissionais, do ponto de vista da



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

gestão de prédios, se num prédio houver poucos moradores, o seu administrador deve acertar o reservatório, no sentido de aumentar a fluência da água e evitar o estrago desta, devido ao tempo de acumulação no reservatório. Então, vai o Governo reforçar a exigência deste trabalho?

2 de Janeiro de 2014

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM

**Kwan Tsui Hang**