



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo deputado à Assembleia Legislativa, Mak Soi Kun

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Deputado, Mak Soi Kun, de 3 de Julho de 2014, enviada a coberto do ofício n.º 591/E485/V/GPAL/2014 da Assembleia Legislativa de 4 de Julho de 2014 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 7 de Julho de 2014:

O Terminal Subterrâneo de Transportes Públicos de Passageiros na Praça das Portas do Cerco é o maior terminal de autocarros em Macau e frequentado por um grande número de cidadãos e turistas todos os dias. O Governo tem dado muita importância ao ambiente do local e faz esforços para, através de diversas medidas, melhorar as condições de espera pelos transportes no terminal, incluindo obras para aperfeiçoar os aspectos de iluminação das vias de trânsito, ventilação natural e qualidade do ar. Foi criada no terminal uma sala de espera central, com divisórias envidraçadas e climatizada. Tendo como princípio a poupança de energia e protecção do ambiente, nas principais entradas e saídas da sala são instaladas cortinas de ar para que o ar quente no exterior não possa entrar na sala, enquanto condutas próprias da sala de máquinas levam para fora do terminal o calor emitido pelo sistema de climatização na sala, para não agravar o impacto no ar do terminal. Para manter boa ventilação no recinto e baixar a temperatura, à companhia de gestão são exigidos o pleno funcionamento dos ventiladores, sistemas de climatização e ventoinhas, assim como, a limpeza regular dos mesmos para que eles continuem a funcionar normalmente. Há agentes enviados ao local para fazer inspecção e recolha regular da temperatura dentro do terminal, para fins de avaliação e acompanhamento imediato. A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) permanece atenta à situação no terminal, realizando estudos sobre planos de aperfeiçoamento com o departamento de construção, para que cidadãos e turistas possam esperar pelos transportes num melhor ambiente.

C



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

Sobre as escadas rolantes no Terminal Subterrâneo de Transportes Públicos de Passageiros na Praça das Portas do Cerco, as chuvas torrenciais em Maio do ano passado causaram sérias inundações no terminal e danificaram gravemente três elevadores e seis escadas rolantes, o que precisaram de reparação emergente e substituição das partes avariadas. A DSAT lançou imediatamente discussão com a companhia da respectiva obra e com o segurador, sobre os respectivos assuntos de reparação e de seguro. Mas, as escadas sofreram danos graves e o encomendar das partes principais leva tempo, a DSAT já várias vezes pressionou a substituição dos sobressalentes a ser realizada no mais breve prazo possível, para que as escadas possam voltar ao normal funcionamento.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 04 de 08 de 2014.

O Director dos Serviços, Subst.º

Chiang Ngoc Vai