



關於立法會區錦新議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢土地工務運輸局、海事及水務局、建設發展辦公室的意見，本人對立法會於 2015 年 7 月 17 日第 658/E505/V/GPAL/2015 號公函轉來區錦新議員於 2015 年 7 月 14 日提出，行政長官辦公室於 2015 年 7 月 20 日收到之書面質詢，回覆如下：

特區政府關注本澳樓宇的供水安全，海事及水務局於 2014 年推出了《樓宇自來水系統維護指引》，促進業主及物業管理實體加強維護管理樓宇自來水系統，該指引現正在公屋項目試行，作為管理服務招標時的招標要求之一。

1. 房屋局要求及監督社屋屋邨及新建經屋的管理公司必須每半年最少一次清洗樓宇各個上水池、儲水池，並加入《樓宇自來水系統維護指引》的要求；同時輔助經屋管委會及住戶對管理公司要求定期清洗食水箱及維護大廈供水設施的良好運作。多個政府部門早前啟動跨部門機制，已對 50 幢新建公屋及接續對 12 幢舊社屋大廈的內部供水系統進行水質取樣及化驗工作，結果顯示合共 123 個水樣本的鉛含量均符合世界衛生組織的安全標準，即鉛含量低於每公升 10 微克的水平。有關化驗的水樣本中，較高鉛含量的也僅為每公升 3.2 微克。至於私人樓宇及經屋的住戶可透過到私人化驗所進行驗水。





澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
房屋局
Instituto de Habitação

2. 對於樓宇屋界外公共管網的水質，民政總署設有恆常的抽查檢測機制，海事及水務局亦會監督澳門自來水股份有限公司進行水質監測。民政總署及澳門自來水每天會在全澳 84 個公共管網取樣點中，選擇適當的取樣點抽取樣本，對濁度、餘氯及細菌等多個項目進行化驗分析，結果顯示本澳公共管網內的水質重金屬含量一直符合世界衛生組織的標準。

3. 根據《都市建築總章程》的規定，建築工程負責供水計劃的編製技術員、工程指導技術員及建築商均須聲明工程的供水計劃不論在設計、指導及施工方面皆符合現行法例、規章的規定，並須承擔工程質量倘有出現缺陷的責任。澳門現行的《供排水規章》第 150 條規定屋內自來水管道及零件可由鍍鋅鋼、鑄鐵、硬質 PVC、銅、不銹鋼或其他材料製成，該規章同時訂定供人耗用水之品質標準及規則。根據建設發展辦公室資料，公屋項目中所使用的水管都為銅管，生產地分別來自澳洲及歐洲，至於喉管與喉管之間接駁所使用的焊接物，主要有三類，包括：銀、銅及無鉛錫焊，材質產地分別來自美國、英國及荷蘭。

房屋局局長



楊錦華

二零一五年 八月二十七日