



INTERPELAÇÃO ESCRITA

Tem acontecido com frequência a queda de azulejos numa grande extensão das paredes nas habitações públicas. Esses problemas têm sido resolvidos com obras realizadas posteriormente pelas autoridades e, como justificação, o Governo alegou que se trata de um fenómeno relacionado com as alterações da temperatura, não estando excluída, porém, a possibilidade da falta de conhecimento técnico sobre colocação de azulejos por parte dos trabalhadores. A bondade e a tolerância têm sido sempre as qualidades características da população de Macau e, qualquer que fosse a explicação dada pelas autoridades, seja devido a “gripe dos azulejos” com a variação da temperatura, seja o “desconhecimento dos trabalhadores”, se é o Governo que assume a responsabilidade de resolver essas falhas da construção, então ela está disposta a aguentar por algum tempo a poeira, o ruído e outras perturbações no seu quotidiano. Foi por isso que não houve dirigentes do Governo a serem responsabilizados ou sancionados por esses casos, verificados no passado, de queda de azulejos numa grande extensão das paredes das habitações públicas.

Porém, essa bondade e tolerância da população estão a ser desafiadas



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

novamente pelo Governo. Um grupo de moradores de um dos blocos do Edifício Lok Kuan queixa-se de que num dos corredores dessa habitação pública os azulejos foram substituídos depois de os anteriores se terem soltado no ano passado, mas, recentemente, foram vistos trabalhadores a bater nas paredes dos corredores do edifício para detectar e marcar com “x” os azulejos ociosos que se estavam quase a soltar, para depois serem substituídos. Alguns moradores levaram-me até ao local, tendo sido constatado que nos dois lados das paredes dos corredores de quase todo o edifício estavam os azulejos marcados com “x”, o que quer dizer que os azulejos têm de ser novamente substituídos, menos de um ano depois de terem sido consertados. Os moradores perguntam: porque é que as obras de empreitada pública têm tão pouca qualidade, visto que, depois da experiência anterior com os azulejos, há agora necessidade ainda de uma nova substituição em menos de um ano?

Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1 – No referido edifício de habitação pública, os azulejos dos corredores foram substituídos há menos de um ano. Por que razão se verifica novamente problema numa grande extensão da cobertura das paredes? As obras anteriores de substituição dos azulejos têm algum prazo de garantia de manutenção? Qual é esse prazo, e quem é o responsável pelos problemas de



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

qualidade das obras?

2 – Qual é o custo das obras que se vão iniciar para a substituição dos azulejos? Quem vai pagar essa factura? Como será garantida a qualidade dessas obras?

3 – Como há problema na circulação do ar nos corredores, as autoridades competentes devem assegurar medidas de prevenção de poeira e também aumentar os equipamentos para a boa circulação do ar. O Governo vai fazer isso?

O Deputado à Assembleia Legislativa,

Chan Meng Kam

15 de Agosto de 2016