



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Interpelação Escrita

Prestar atenção às inundações na zona Norte

A chegada da estação das chuvas é um desafio para a prevenção e resolução das inundações em várias zonas de Macau. Para além das zonas do Porto Exterior vulneráveis às inundações, a situação das inundações nos bairros antigos também merece a atenção da sociedade. Recentemente, houve uma tarde de chuva, acompanhada de relâmpagos e trovões, e em vários locais da zona Norte, especialmente, nas zonas de Toi San e das Portas do Cerco, muitas estradas ficaram afectadas, o túnel das Portas do Cerco ficou inundado, como tem sempre acontecido, e ficou intransitável, e houve ainda alguns carros que avariaram, situações que perturbaram as deslocações dos residentes e o funcionamento das lojas. As passagens para peões também ficaram inundadas, e segundo alguns cidadãos, o escoamento da água naquela zona era muito difícil, portanto, nas áreas da entrada e saída do posto fronteiriço das Portas do Cerco foram-se acumulando os turistas em grande número, situação que foi bastante confusa e que teve impacto negativo para a imagem de Macau enquanto cidade turística.

Na realidade, em Maio deste ano, apresentei uma interpelação escrita para lembrar o Governo para proceder bem aos trabalhos de prevenção de



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

inundações¹, e na resposta dada em Julho a essa minha interpelação, o Governo afirma que vai proceder aos trabalhos periódicos de limpeza e manutenção dos colectores públicos nos diferentes bairros, e que ia ser dada prioridade, antes e durante a época das chuvas, aos trabalhos de limpeza da rede de drenagem localizada nas zonas vulneráveis a inundações, e que todos os trabalhos projectados já tinham sido concluídos². No entanto, a situação destes recentes dias demonstra que são insuficientes os trabalhos do Governo no âmbito da prevenção de inundações. A zona Norte é a zona de Macau onde a densidade populacional é mais alta, e onde se situam as Portas do Cerco, local onde é elevada a circulação de residentes, turistas e veículos, por isso, o Governo deve melhorar rapidamente a rede de esgotos daquela zona, especialmente na parte das Portas do Cerco, e reduzir ao máximo os riscos e o grau das inundações, com vista a evitar perdas de vidas e prejuízos patrimoniais para os cidadãos e turistas.

Assim sendo, interpele o Governo sobre o seguinte:

1. O Governo tem realizado obras de melhoria dos esgotos em várias estradas principais da zona Norte e nas suas ruas interiores³ ⁴, bem como obras para aumento da capacidade de resposta dos esgotos do túnel das

¹ Interpelação escrita apresentada pela Deputada Wong Kit Cheng, <http://www.al.gov.mo/uploads/attachment/2017-07/59128595dfce8850cd.pdf>

² Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes: Resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada à Assembleia Legislativa, Wong Kit Cheng, <http://www.al.gov.mo/uploads/attachment/2017-07/59128595dfce8850cd.pdf>

³ "Concluídas as obras de melhoria dos esgotos em duas ruas da zona Norte", 4 de Março de 2017, *Macaodaily*, pág.3.

⁴ "Obras de melhoria de esgotos e de instalação de fibra óptica em estradas principais; não há vias nem para as pessoas nem para os veículos na zona da Areia Preta", 3 de Junho de 2015, *Bastille Post*.



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Portas do Cerco, no entanto, o problema das inundações na zona Norte continua a ser grave. Isto deve-se ao planeamento das obras ou existem outras razões que impedem alcançar o objectivo de prevenção e resolução das inundações? Há que proceder à revisão dos trabalhos no âmbito do desentupimento das canalizações e que elevar os efeitos das respectivas obras. Isto vai ser feito? Deve ser dada, quanto antes, prioridade à resolução deste problema nas zonas vulneráveis a inundações e devem ser reforçados os trabalhos de fiscalização, com vista a assegurar o bom funcionamento dos esgotos. O Governo vai fazê-lo?

-
2. Quanto às inundações no túnel das Portas do Cerco, o Governo respondeu que o problema se deveu ao facto de as bombas de água terem sido atingidas por relâmpagos, provocando a acumulação de água e de água da chuva, e estas acabaram por entrar no túnel das Portas do Cerco. Afirmou ainda que em todas as bombas de água iam ser instalados geradores de electricidade de *backup*⁵. Então, quando é que estes trabalhos vão começar? Há que ter em consideração a forma como vão ser instalados esses equipamentos e ainda a sua localização, para evitar que sejam atingidos por relâmpagos, com vista a evitar que as bombas de água voltem a registar avarias. Isto vai ser feito?

⁵ "Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais: todas as bombas de água em Macau vão contar com geradores de electricidade de *backup*", 8 de Agosto de 2017, *Macaodaily*, pág. A1.



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

3. Com o avanço dos trabalhos da renovação urbana, como é que o Governo, no âmbito dos trabalhos de reconstrução, vai planear e reordenar as redes de esgoto, com vista a resolver radicalmente o problema das inundações nos bairros antigos?

11 de Agosto de 2017

A Deputada à Assembleia Legislativa
da Região Administrativa Especial de Macau,

Wong Kit Cheng