



Tradução

Interpelação Escrita

APELO À RESOLUÇÃO URGENTE DO PROBLEMA DAS INUNDAÇÕES

Devido às condições geográficas de Macau e, ainda, a outros factores, nos períodos de chuva, designadamente, nos dias de chuva intensa, é frequente a ocorrência de inundações nas ruas da cidade, com as consequentes inconveniências para os cidadãos e visitantes. A população apela a uma maior atenção do Governo para as inundações nos entroncamentos das vias públicas das zonas baixas da cidade, e à rápida resolução desse problema, para evitar os engarrafamentos.

Sendo Macau um território de vias públicas estreitas, por onde circulam imensas viaturas, a situação do trânsito é complicada, e as inundações, não importa em que entroncamento, originam engarrafamentos enormes. Recentemente ocorreu um grande engarrafamento na zona norte da cidade, em que o trânsito ficou paralisado devido a uma inundação, em que a água chegava aos joelhos, provocada pelas chuvas torrenciais que encheram todo o acesso subterrâneo das Portas do Cerco e a zona do Mercado de Tamagnini Barbosa. Como os automóveis não podiam circular, o trânsito ficou parado em toda aquela zona e nas suas imediações. Como o acesso subterrâneo das Portas do Cerco está numa zona baixa, é fácil a acumulação de grande quantidade de água da chuva, por isso, são frequentes as inundações naquele local nos dias de chuva torrencial ou de tempestade tropical. Porém, como se trata de um importante centro de transferência modal junto à fronteira que estabelece a ligação entre o Continente e Macau, todo o trânsito da zona norte e a ordem no movimento das entradas e saídas ficam afectados sempre que, devido a alguma inundação, o trânsito tem de ser cortado.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Apesar de as obras de drenagem não terem parado durante os últimos anos, a gravidade das inundações tem-se mantido. Deste modo, é necessário que as autoridades continuem com o reordenamento dos locais mais vulneráveis a inundações, com vista a assegurar a circulação normal do trânsito nos dias de chuvas torrenciais.

Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1 – Quanto à inundação registada nas Portas do Cerco, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais explicou que, após o trabalho de inspeção, verificou-se que a mesma tinha tido origem num curto-circuito provocado por um relâmpago que terá atingido uma estação de bomba de água. Em consequência disso, a estação do acesso subterrâneo das Portas do Cerco não conseguiu escoar a grande quantidade de água que apareceu nas imediações que acabou por resultar numa inundação. O Governo dispõe de algum mecanismo ou medida para garantir o funcionamento estável do sistema de escoamento subterrâneo de água, por forma a evitar a repetição de problemas semelhantes ao referido?

2 – Qual é a quantidade de água que pode ser escoada por hora através do actual sistema de prevenção de cheias em Macau? Esse sistema foi construído com a capacidade de escoamento estipulada nas normas internacionais?

O Deputado à Assembleia Legislativa

Zheng Anting

18 de Agosto de 2017