

書面質詢主題：有關近日北區暴雨水浸事宜

8月27日晚的一場傾盤大雨，導致本澳多個地區水浸，與過往內港低窪地區水浸情況不一樣，是次暴雨重災區主要集中在青州、台山、筷子基等北區地域，以青葱大廈、青州坊最為嚴重。據網上圖片顯示，一些路段洪流氾濫，水位直達小腿，遠看幾近半淹車身，教人驚心動魄。

今次暴雨再次為本澳治水敲響了警號，除了內港低地外，北區水患亦已成為不容忽視的新難題。據民政總署回覆電台查詢解釋，由於「相關地區原屬未開發地段，過去雨水能排走，但近年社區發展對舊式雨水渠道造成壓力，加上鴨涌河出水口被河床淤泥阻塞，亦影響管道的排洪能力。另外，周邊工程對水浸亦有一定影響，民署已要求承建單位加強預防及清理渠道。」¹建設辦及承建商則指水浸與青州周邊的青茂口岸工程無關。有意見指，是由於該區公共渠網時有泥沙雜物淤塞，導致排水能力不足所致。原因何在，責任誰屬，一時間難以釐清。然而可以肯定的是，隨着北區眾多公廈落成，以及日後口岸開通所帶來的種種發展，地下渠網的負擔亦必然會日益加重，其總體規劃及維護疏通等工作，必須早日籌謀。

為此，社會各界近日亦紛紛出謀劃策。有意見指，要利用狗場重整的時機，開闢地下蓄水池，從而梳理整個北區的排水網；又有建議在內港現有碼頭上建設向外延伸的「海洋平台」，其下設置大型蓄洪箱；亦有建議指在筷子基北灣抽走海水建蓄洪池，並配置大型泵站等設施。這一系列的建議，政府有必要認真思考，廣泛諮詢研討，從而訂定整全而長遠的治水方案。

為此，本人謹提出如下質詢：

1、對於八月底的豪雨泛濫，水淹北區，各界就其成因都列舉了不少要點及論據，當局會否對此詳加參考查察，再行仔細調查水浸的根源所在？到底是周邊工程所致，還是公共渠網的疏通清理工作仍然做得不夠？

2、對於青州以至周邊地區等多個水浸黑點，當局有何即時的應對措施及根治方案，其各個步驟和實行時間表又如何？而根據民署回覆，

¹《民署：雨量密集排水渠未能應付 建雨水溢流管至沙梨頭北街協同排洪》，澳門日報，2018年8月29日。

林玉鳳


議員辦事處

ESCRITÓRIO DA DEPUTADA À
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
AGNES LAM

鴨涌河出水口被河床淤泥阻塞是此次水浸成因之一，對於整治鴨涌河的問題，民署又有何對策？

3、社會各界都就北區治水方案給了不少建議，政府會如何汲收和統合這些意見？會否考慮召開各種諮詢和專家論證會議，論證各個方案的得失利弊，逐步產生較為妥善的方案，從而形成集思廣益、下意上達的良好治理機制？

澳門特別行政區立法會議員



林玉鳳

二零一八年九月五日