



## 關於立法會宋碧琪議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會 2018 年 10 月 15 日第 1044/E790/VI/GPAL/2018 號公函轉來宋碧琪議員於 2018 年 10 月 5 日提出，行政長官辦公室於 2018 年 10 月 18 日收到之書面質詢，答覆如下：

1. 在颱風“天鴿”吹襲後，青洲坊大廈所展開的修復工程已在既定時間完成，並重新啟動驗樓程序。受颱風“山竹”吹襲長達數小時的黑色風暴潮影響，在之前修復工程中所加裝擋水閘發揮作用下，地庫停車場及供電設施沒有出現大規模的損毀，然而，風球除下後，立即派員了解情況，發現地面層個別房間出現倒灌，倒灌的水流向了電梯井及機房，故此，部份的電力部件需要更換，相關驗樓程序需待維修工作完成後才可接續。
2. 為顧及居民上樓的期盼，於 9 月 17 日“山竹”吹襲過後，在承建商的積極配合下，受損部件的更換工作較預期時間有所提前並已於 10 月下旬完成，驗收程序接續進行。基於是次損壞因雨水倒灌所致，除加設擋水閘外，將研究其他可行措施以防止倒灌。

建設發展辦公室代主任

林煒浩

二零一八年十一月一日