

書面質詢

林倫偉議員

加強風雨季節危害的預防工作

本澳已進入風雨季節，早前本澳發出本年首個黑色暴雨警告，多區都出現水浸情況。水浸對居民造成極大的不便，不少停車場及電梯都受到影響，車輛都被浸，商鋪蒙受損失。不少意見認為政府治水工作有待加強，未能解決困擾澳門多年的水浸問題。雖然近年本澳已開展多個治水工程，建設多個雨水泵房，令某些區域的水浸情況有一定改善。但水浸對居民生活及經濟都帶來的很大影響，還有多個治水工程仍未完善，當局有必要加快治水工程及雨水泵房建設，並確保街道渠道暢通，減少水浸對居民的影響。

“澳門特別行政區防災減災十年規劃(2019—2028)”中仍有多個項目有待落實，當局要明確內港南治水工程的興建時間，以配合內港北雨水泵房，才能發揮更好的效果。北區亦是水浸重災區，筷子基、台山及青洲都受到影響，早前市政署指出會開展筷子基雨水泵房研究計劃，有望提升該區疏導和排雨水的能力，及下雨時撞上潮漲經常水浸的問題。當局應盡快開展筷子基雨水泵房工程，增加排水能力，減少北區水浸的情況。

另一方面，本澳不少樓宇老舊且缺乏保養，經常出現大廈外牆石屎剝落，玻璃窗掉落的問題，如遇上強風，情況更令人擔心。當局應多作宣傳，提醒市民注意保養大廈外牆及玻璃，亦要定期檢查玻璃窗，嚴防風季來臨。加強經常出現意外的地方和大廈進行巡查，及早排除風險。

為此，本人提出以下質詢：

- 一、港南的治水工程拖延多時，請問何時上馬？預計何時完工？完工後能否有效改善周邊的水浸情況？
- 二、請問筷子基雨水泵房研究計劃的進度如何？
- 三、針對颱風季節容易造成大廈外牆石屎剝落，玻璃窗掉落等問題，當局有何措施保障居民安全？