

書面質詢

李振宇議員

就提升雨水排水能力及建設新的雨水泵站事宜提出質詢

日前一場暴雨令本澳多個區域水浸。由於今次水浸僅由暴雨引致，反映本澳部分區域雨水渠網的排水能力嚴重不足。

“改善澳門半島排水系統”研究報告指，下水道排水能力不足是多個傳統水浸區域如內港、黑沙環、水塘馬路、新橋及高士德、台山等區水浸的主因之一。雖然工務部門及市政部門近年一直協調合作，致力改善澳門各區下水道整治及管理工作，採取如擴容、分流及截流等方式進行下水道管網優化工程，持續提升各區下水道整體排水能力，但仍未能有效解決低窪區域的水浸問題。

因此，本人提出以下質詢：

第一，在澳門半島雨水排水系統中，約九成雨水經由約一百個排水口直接排放到大海，其餘一成雨水則經由三個雨水泵房（包括新林茂塘泵房、林茂塘泵房及跨境泵房）排放到大海。市政署多年前曾計劃於筷子基北街及船澳街交界處建造雨水泵房，以提升筷子基、新橋區及提柯區等區域疏導和排放雨水的能力，並分擔林茂塘雨水泵房的雨水排放壓力，改善暴雨下可能出現的水浸情況，但有關工程進展緩慢。請問，筷子基雨水泵站項目現時進展如何？有無確切建設時間表？

第二，針對雨水排水能力不足的問題，政府相關部門會否全面檢視各區尤其是低窪地區的排水網絡，擴容渠網，提升雨水排水能力？

第三，市政署正在建設“澳門排水系統訊息化管控系統”，實現暴雨、風暴潮、颱風期間對下水道管網運行狀態即時監控，實時調度雨水泵房運作，加快排洪效果。市政署表示有關項目將分階段進行，首階段為林茂塘、新橋及高士德等一帶低窪區域。請問，有關係統現時建設進展如何？何時能夠覆蓋全澳各區？