

關於立法會麥瑞權議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會 2021 年 6 月 29 日第 711/E509/VI/GPAL/2021 號公函轉來麥瑞權議員於 2021 年 6 月 21 日提出，行政長官辦公室於 2021 年 6 月 29 日收到之書面質詢，答覆如下：

工務部門近年已開展及完成了全澳下水道之測量及研究，市政署會積極配合開展所需工作。

因應風季、雨季來臨及暴雨等極端天氣頻發，市政署已制定多項應對措施，包括：加強巡查及檢控違規食肆隔油井及地盤過濾井，2021 年 1 至 5 月巡查隔油井 537 次，比去年同期上升約 330%、開立實況筆錄 96 宗，巡查地盤 270 次，比去年同期上升約 197%，開立實況筆錄/控訴書 15 宗；加強清理低窪地區和各水浸黑點的雨水井及渠道，2021 年 1 至 5 月共清理 72,240 米下水道和 10,890 個雨水井，比去年同期分別上升約 112%和 49%；使用渠道 CCTV 錄像設備探測下水道運作情況，以進行所需之維護保養或局部工程改善方案，確保渠道暢通；惡劣天氣期間，市政署會安排人員待命，並依情況到積水或水浸區域實地工作。

此外，若工務部門有需要排查大廈內部渠道錯駁或非法排污，市政署亦會作出必要配合。

市政管理委員會主席



戴祖義
José Tavares
2021 年 7 月 14 日