



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

INTERPELAÇÃO ESCRITA

Assegurar a capacidade de escoamento das águas pluviais das redes de drenagem

No início de Junho do corrente ano, uma chuva intensa (em que foi emitido o sinal de chuva intensa preto) sobrecarregou a estação elevatória de águas pluviais do Porto Interior e causou inundações em muitas zonas de Macau. Segundo especialistas, garantir a fluidez das redes de drenagem é um factor crucial para o escoamento de águas pluviais nas obras contra inundações do Porto Interior, para além do bom funcionamento das bombas. As autoridades controlam, fiscalizam e tratam rigorosamente os actos ilegais que levam ao entupimento das redes, tais como, por exemplo, o despejo ilegal de resíduos sólidos, de hidrocarbonetos, de resíduos de materiais de construção, etc., com vista a garantir a capacidade de escoamento das águas pluviais das redes de drenagem de Macau.

Os dados demonstram que, no ano passado, as autoridades destacaram mais de 20 mil trabalhadores para os serviços de saneamento, concluíram mais de 3500 trabalhos de limpeza e manutenção das redes, e trataram mais de 2000 queixas relacionadas com as redes de drenagem, investindo avultados recursos humanos e materiais. Contudo, devido ao emaranhado das redes subterrâneas e ao grande número de bocas de entradas e saídas, pode inevitavelmente haver omissões. As autoridades manifestaram que recorreram ao sistema de videovigilância (CCTV) para proceder proactivamente à monitorização da situação das redes, afirmando terem



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

detectado hidrocarbonetos na rede subterrânea do Porto Interior e o entupimento da rede subterrânea do Bairro Tamagnini Barbosa por areia. No entanto, para além da monitorização dos actuais fenómenos de entupimento, as autoridades devem investigar as “fontes” das situações de entupimento, e fazer pleno uso dos poderes e responsabilidades conferidos pelo Regulamento Geral dos Espaços Públicos, para reprimir a partir da fonte o acto de despejo ilegal de hidrocarbonetos, que leva ao entupimento das redes de drenagem.

No início do corrente ano, as autoridades detectaram, através de inspecções aos estabelecimentos de restauração, muitos problemas, tais como, por exemplo, muitas câmaras de retenção de gorduras por funcionar, falta de limpeza das mesmas, câmaras danificadas, instalação inadequada das mesmas, etc., cujo número de irregularidades duplicou em comparação com o do ano passado. Alguns residentes afirmaram que estão preocupados com o aperfeiçoamento e acompanhamento do sistema de drenagem de resíduos dos estabelecimentos de restauração. Para além disso, o número de lojas de comida de “takeaway” aumentou exponencialmente durante a epidemia. Porém, o actual sistema de drenagem de resíduos dessas lojas não é regulado por lei, o que leva ao agravamento da situação de abuso de despejo de hidrocarbonetos, aumentando significativamente as hipóteses de entupimento das redes de drenagem. Muitos residentes esperam que, tendo em conta as referidas lacunas, o Governo defina, quanto antes, leis para regulamentar a drenagem de resíduos das lojas de “takeaway”.

Pelo exposto, interpelo as autoridades sobre o seguinte:



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

1. Para além do destacamento de pessoal para efectuar inspecções, de que medidas dispõem as autoridades para encontrar as fontes das situações de entupimento, por forma a reprimir, a partir da fonte, os actos ilegais de despejo de resíduos?

2. Em relação aos problemas detectados nas inspecções efectuadas pelas autoridades, tais como, câmaras de retenção de gorduras por funcionar, falta de limpeza das mesmas, câmaras danificadas, instalação inadequada das mesmas, etc., os serviços competentes acompanharam de forma activa esses problemas? Em caso afirmativo, qual foi a eficácia do trabalho de rectificação da drenagem de resíduos dos vários tipos de estabelecimentos de restauração?

3. Segundo muitos residentes, as autoridades devem definir, quanto antes, leis para fiscalizar a drenagem de resíduos pelas lojas de “takeaway”. As autoridades devem legislar, quanto antes, sobre esta matéria, no sentido de colmatar as lacunas existentes, e lançar, a curto prazo, medidas provisórias para controlar o problema do abuso de despejo de hidrocarbonetos pelas lojas de “takeaway”. Vão fazê-lo?

10 de Junho de 2021

**O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,
Zheng Anting**