



## **Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia Legislativa, Mak Soi Kun**

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, o Instituto Cultural (adiante designado por IC) apresenta a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Mak Soi Kun, de 12 de Julho de 2021, enviada a coberto do ofício n.º 775/E556/VI/GPAL/2021 da Assembleia Legislativa de 13 de Julho de 2021 e recebida pelo Gabinete do Chefe do —  
Executivo em 14 de Julho de 2021:

A Casa do Mandarim, sendo imóvel classificado em Macau e importante parte componente do Centro Histórico de Macau, classificado como Património Mundial, tem sido sempre foco de protecção global pelo IC ao longo dos tempos. De facto, o troço da Rua da Barra, que se situa no lado sul da Casa do Mandarim, junto do Pátio do Terrado, é muito estreito (cerca de 2,5 metros de largura) e é facilmente sujeito a raspagem quando um veículo passa. Nos últimos anos, para prevenir danificações da parede exterior do edifício, contando com a cooperação de entidades competentes, foram instalados, neste troço, dispositivos de redução de velocidade, como lomba e faixa de desaceleração de velocidade e lancis reflectores, tendo sido acrescentado, ainda, sinalização amarela contínua no pavimento e estabelecido limites de velocidade para os veículos que circulam nessa via, no —



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
文化局  
Instituto Cultural

(Tradução)

sentido de minimizar possivelmente as ameaças à segurança da construção patrimonial devido à condução descuidada. Além disso, o IC destaca o seu pessoal para inspeccionar, diariamente, a hora marcada, o muro de vedação para além de ter instalado câmaras de videovigilância no respectivo troço, com vista a monitorizar, de forma contínua e permanente, a sua situação.

Relativamente à sugestão de instalação de vedações metálicas de protecção para cobrir as paredes exteriores, como o troço já é muito estreito, a sua instalação poderá vir a dificultar o trânsito. O IC irá manter uma estreita colaboração com os respectivos serviços, procurando, em conjunto, medidas de optimização do trânsito no troço em causa, a fim de garantir de melhor forma a segurança da construção patrimonial.

Muitos agradecimentos pela atenção de V. Ex.<sup>a</sup>.

Macau, aos 27 de Julho de 2021.

A Presidente do Instituto Cultural

Mok Ian Ian