



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

INTERPELAÇÃO ESCRITA

Mecanismo de comunicação de acidentes de trabalho nas obras e aperfeiçoamento do curso para a obtenção do cartão de segurança ocupacional na construção civil

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais realizou, entre os dias 19 e 28 de Julho, inspecções sobre a segurança e saúde ocupacional em 534 estaleiros de construção civil ou locais onde se realizam obras, e, devido a falta de segurança, foram-lhes aplicadas medidas de fiscalização, nomeadamente, sanção, suspensão e educação imediatas, e emitidas, no total, 36 recomendações de melhoria, e para 7 delas, por falta de segurança, foram aplicadas sanções, envolvendo, principalmente, a falta de medidas de protecção colectiva e a utilização de electricidade sem a devida segurança na realização dos trabalhos em altura [Nota 1].

Objectivamente, o Governo tem-se empenhado na elevação do nível de segurança e saúde ocupacional no sector da construção civil, incluindo a organização de cursos de formação para a obtenção do cartão de segurança ocupacional na construção civil, a revisão da Lei da segurança e saúde ocupacional na construção civil, e o lançamento de planos promocionais sobre equipamentos de segurança e saúde ocupacional, porém, continuam a ocorrer acidentes de trabalho no sector da construção civil. De acordo com os dados estatísticos da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, entre Janeiro e Junho deste ano, registaram-se 184 vítimas [Nota 2] de acidentes de trabalho no sector da construção civil e, nos últimos meses, registaram-se sucessivos casos de mortes de trabalhadores que foram atingidos por



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

queda de barras de aço [Notas 3 e 4], portanto, a segurança no sector da construção civil merece a nossa maior atenção.

É de salientar que a Lei da segurança e saúde ocupacional na construção civil vai entrar em vigor no próximo dia 1 de Novembro, nela tendo sido clarificados os deveres dos sujeitos de estaleiros de construção civil ou de locais onde se realizam obras em matéria de segurança e saúde ocupacional, e definidas as medidas para garantir a segurança no trabalho, a disponibilização de pessoal de gestão da segurança e o seu regime de licenciamento [Nota 5]. Na minha opinião, à medida que a lei de segurança ocupacional na construção civil é aperfeiçoada, há que proceder a uma revisão global dos cursos de formação e dos regimes de credenciação relacionados com o cartão de segurança ocupacional na construção civil, elevando ainda mais o nível de segurança e saúde ocupacional no sector da construção civil de Macau e garantindo a segurança na execução das obras, a fim de reduzir a ocorrência de acidentes de trabalho.

Além disso, recebi várias queixas de residentes, uma delas sobre o acidente ocorrido no dia 5 de Agosto do corrente ano no lote P dos Novos Aterros da Areia Preta, em que, depois disso, não foi dada nenhuma explicação ao público. Outra queixa foi sobre um incidente que ocorreu no passado dia 6 de Setembro, em que, quando um residente ia a passar pelo local da obra principal da Linha de Seac Pai Van do Metro Ligeiro - C390B, uma grande quantidade de betão caiu do céu e quase bateu nele, atingindo um veículo, o que constitui um grande risco para a segurança, e este caso também não foi divulgado. Não se sabe se o Governo tem conhecimento destes dois casos. Embora os referidos acidentes de obras não tenham causado mortos nem feridos, reflectem, em certa medida, a falta de transparência na



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

comunicação dos acidentes de trabalho em estaleiros de construção civil, portanto, as autoridades devem exigir aos responsáveis das obras o cumprimento rigoroso do mecanismo de comunicação, divulgando as respectivas informações, a fim de elevar a transparência e a segurança ocupacional na construção civil.

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. Em relação aos acidentes ocorridos nos passados dias 5 de Agosto e 6 de Setembro, respectivamente, no Lote P dos Novos Aterros da Areia Preta e na obra da estrutura principal da Linha de Seac Pai Van do Metro Ligeiro - C390B, em que se registaram quedas de betão, os respectivos responsáveis das obras já informaram o Governo sobre os referidos acidentes? Por que razão o Governo não divulgou os respectivos motivos? Como é que o Governo vai aperfeiçoar o mecanismo de comunicação e de divulgação de informações sobre os acidentes ocorridos nos estaleiros de obras, a fim de garantir o direito à informação do público e elevar o nível de segurança ocupacional na construção civil?
2. O Governo organizou cursos de formação para obtenção do cartão de segurança ocupacional na construção civil e lançou planos de promoção sobre equipamentos de segurança e saúde ocupacional, com vista a elevar o nível de segurança e saúde ocupacional no sector da construção civil. No entanto, entre Janeiro e Junho deste ano, registaram-se 184 vítimas [Nota 2] de acidentes de trabalho no sector da construção civil, e, recentemente, pelo menos dois acidentes de trabalho fatais, situação que não pode ser ignorada. Os cursos de formação para obtenção do cartão de segurança ocupacional na construção civil já foram implementados há muitos anos, assim sendo, o Governo deve



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

proceder à revisão e optimização dos referidos cursos e do regime de credenciação, com vista a elevar o nível de segurança e saúde ocupacional no sector da construção civil. Vai fazê-lo?

3. No ano passado, ocorreu um acidente no lote P dos Novos Aterros da Areia Preta, quando trabalhadores estavam a fazer os trabalhos de colocação e amarração das estacas, e uma ligeira inclinação do suporte das armaduras provisórias resultou na inclinação das armaduras do piso superior, e seis trabalhadores acabaram feridos [Nota 6]. No entanto, ao estaleiro de construção civil foi atribuído o prémio para o melhor estaleiro de obras de segurança e saúde ocupacional do Programa “Prémio de Segurança na Construção Civil de 2022” [Nota 7]. Quais foram os critérios de avaliação e de atribuição do prémio? Quais foram as razões para a atribuição do prémio a esse estaleiro de obras, mesmo depois da ocorrência do referido acidente?

Referências:

[Nota 1] Teledifusão de Macau, S.A.: A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais realizou inspecções de segurança e saúde ocupacional em 534 estaleiros de obras e aplicou 7 sanções – 6 de Setembro de 2023, <https://www.tdm.com.mo/zh-hant/news-detail/876399>.

[Nota 2] Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais do Governo da Região Administrativa Especial de Macau - Dados estatísticos dos acidentes de trabalho (Janeiro a Junho de 2023), https://www.dsal.gov.mo/download/pdf_pt/statistic/work_accident/quarter/23_S2_PT.pdf.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

[Nota 3] Teledifusão de Macau, S.A.: A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais está atenta ao acidente de trabalho fatal no estaleiro de obras na zona A dos novos aterros urbanos. – 15 de Junho de 2023,
<https://www.tdm.com.mo/zh-hant/news-detail/847469>.

[Nota 4] *Macao Daily News*: Um operário de obras morreu após cair de uma altura elevada durante trabalhos de remodelação. – 2 de Setembro de 2023, página A09.
http://www.macaodaily.com/html/2023-09/02/content_1698496.htm.

[Nota 5] Portal do Governo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China: A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais apoia os sectores da construção civil a ficarem a conhecer a Lei da segurança e saúde ocupacional na construção civil, que vai entrar em vigor no próximo dia 1 de Novembro. – 27 de Abril de 2023, <https://www.gov.mo/zh-hant/news/982307/>.

[Nota 6] Macau Renovação Urbana, S.A.: Resposta ao pedido de informações dos órgãos de comunicação social sobre o acidente de inclinação das armaduras do projecto de habitação para alojamento temporário, no lote P da zona dos novos aterros da Areia Preta. – 30 de Junho de 2022,
<https://www.mur.com.mo/news/view/64>.

[Nota 7] Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais do Governo da Região Administrativa Especial de Macau: Lista dos premiados do Programa “Prémio de Segurança na Construção Civil de 2022”,
https://www.dsal.gov.mo/dsso/download/pdf/new/7th_result.pdf.

22 de Setembro de 2023

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,

Lei Leong Wong