



## 澳門特別行政區政府 Governo da Região Administrativa Especial de Macau

公共建設局

Direcção dos Serviços de Obras Públicas

## Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Che Sai Wang

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Che Sai Wang, de 6 de Fevereiro de 2024, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 190/E150/VII/GPAL/2024, de 9 de Fevereiro de 2024, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 15 de Fevereiro de 2024:

1 a 3. O revestimento das paredes nos espaços públicos das habitações públicas da Zona A, em construção, é composto por mosaicos (com altura de 1,5m) e pintura, o mesmo que foi usado nas fracções-modelo instaladas em Mong Há. Nas paredes dos espaços públicos do Edifício Ip Heng, em Seac Pai Van, o mesmo revestimento supramencionado foi adoptado nos trabalhos de reparação, com resultados satisfatórios. A par disso, até ao dia 19 de Março de 2023, a administração de cada um dos blocos I a VI do Edifício do Lago realizou uma reunião de assembleia geral do condomínio, tendo sido rejeitada a proposta de reparação dos azulejos cerâmicos do revestimento das paredes nos espaços públicos que foi apresentada pelo empreiteiro, pelo que este não conseguiu realizar os trabalhos de reparação. Além disso, as informações relativas ao acompanhamento dos trabalhos de reparação do revestimento das paredes nos espaços públicos do Edifício do Lago e do Edifício Ip Heng encontram-se disponíveis na página temática do portal electrónico da Direcção dos Serviços de Obras Públicas.

> O Director, Lam Wai Hou 23 Fevereiro de 2024