


書面質詢

有澳門居民向立法會議員反映，今年九月十六日颱風在澳門外圍海鷗掠過卻仍然造成內港新馬路一帶嚴重水患，而有關地舖在沒有獲得預警的情況遭受水患嚴重衝擊，令人質疑投資設施及預警系統的成效。

為此，本人跟進提出下列質詢：

- 一、自二零零八年颱風黑格比襲澳導致內港一帶受嚴重的海水倒灌，大量商戶和居民蒙受巨大損失之後，特區政府聲稱已加緊佈置防海水倒灌設施及開始增設海水倒灌的預警報告，特別是針對熱帶氣旋推高海面水位及強降雨的風暴潮水患威脅，設定在預料水浸前的六至十二小時發出警告，並且為低窪地區的商戶提供專門提示。可是，何以今年九月十六日颱風在澳門外圍海鷗掠過卻仍然造成內港新馬路一帶嚴重水患，而有關地舖在沒有獲得預警的情況遭受水患嚴重衝擊？
- 二、特區政府有否具體檢討針對風暴潮水患威脅的預警系統，包括在判斷層面、行政層面、資訊提供層面，存在什麼缺失？有否問責及補救措施？
- 三、在二零零八年後特區政府歷年佈置防新馬路內港一帶海水倒灌設施，共動用了多少公帑？今後還有什麼防海水倒的投資項目？如何確保成效，根絕水患？

澳門特別行政區立法議員吳國昌



二零一四年九月十七日