



(Tradução)

澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## Interpeção Escrita

A reconstrução do mercado municipal de S. Lourenço começou em 2006, e o mercado entrou em funcionamento em 2009. O custo da empreitada foi cerca de 115 milhões, no entanto, pouco depois de terminada a reconstrução, registaram-se problemas com o equipamento de ar condicionado do Centro de comidas do 2.º andar, onde no Verão é o mesmo que estar numa sauna. E este problema continua por resolver há já 6 anos. Ao longo destes anos, foram apresentadas queixas sucessivas junto do IACM, que destacou pessoal para efectuar inspecções, mas nunca procedeu à devida reparação.

Segundo as queixas dos vendedores, para além do problema com o ar condicionado, os equipamentos para a extracção de fumo oleoso, adquiridos pelo Governo a preço elevado, não passam de mera decoração, visto que já não funcionam há muito tempo. Para além disso, ainda há problemas devido à má colocação dos equipamentos nas bancas, por exemplo, foram instalados equipamentos para a extracção de vapor em todas as bancas, mas, atendendo aos produtos que vendem, algumas necessitam deste tipo de equipamento, e outras necessitam de equipamento para a extracção de fumo oleoso, portanto, neste caso não deveria haver lugar a esta uniformização. Alguns vendedores solicitaram a substituição dos equipamentos, mas o IACM disse que tal não era possível porque tudo estava já embutido de acordo com as características e estrutura dos electrodomésticos.



(Tradução)

澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

Os mercados municipais estão sob a alçada do IACM. O novo mercado municipal de S. Lourenço, que foi remodelado recentemente, tem apresentado vários problemas que se arrastam há já 6 anos sem qualquer solução. E perante isto, o Governo tem adoptado a tática do arrastar, menosprezando as exigências dos residentes. Os equipamentos indispensáveis para o negócio das bancas de comida são apenas para inglês ver, pois não servem para nada, situação que prejudica a saúde de todos, vendedores e clientes. Mas no caso dos estabelecimentos privados de comer e beber, parece que o IACM adopta um conjunto de critérios para a emissão de fumo oleoso. O IACM efectua inspecções à emissão de fumos oleosos nos locais da sua responsabilidade?

Face ao exposto, interpele o Governo sobre o seguinte:

1. Após a recente remodelação do novo mercado municipal de S. Lourenço, registaram-se problemas com o equipamento de ar condicionado, com o equipamento para a extracção de fumo oleoso, etc. Como é que estes equipamentos passaram na vistoria? Depois de se terem detectado os referidos problemas, o Governo procedeu à atempada imputação de responsabilidades junto do empreiteiro? Como estes problemas já se arrastam há 6 anos, será que já passou a oportunidade de negociar com o empreiteiro?



( Tradução )

澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

2. A partir destes pequenos indícios é fácil concluir qual vai ser a evolução da situação. Pois face aos problemas com o ar condicionado e com os equipamentos para a extracção de fumo oleoso no referido mercado, o Governo adoptou a tática do arrastamento, que dura há já 6 anos. Alguma vez se colocou no lugar dos vendedores e dos clientes? Os residentes apresentaram queixas, e o IACM destacou pessoal para efectuar inspecções, então, depois dessas inspecções ao longo de 6 anos, onde é que está problema? Há alguma solução? Quando é que os problemas referidos vão estar resolvidos?
  
3. Os equipamentos colocados inadequadamente nas bancas de comida e os equipamentos para a extracção de fumo oleoso, adquiridos a preço elevado, não passam de meros objectos decorativos. O IACM é o serviço responsável pelo licenciamento dos estabelecimentos de comes e bebes, participou nos trabalhos de definição das regras relativas aos equipamentos, dos critérios para a extracção de fumos oleosos, etc., e é ainda responsável pelas vistorias. Então, por que razão é que se mantêm aqueles problemas nas bancas de comida do mercado municipal de S. Lourenço, que foi reconstruído pelo IACM?

13 de Setembro de 2016

O Deputado à Assembleia Legislativa  
da Região Administrativa Especial de Macau,

Chan Meng Kam

3