



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Au Kam San

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o parecer do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Au Kam San, de 13 de Maio de 2016, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 445/E359/V/GPAL/2016, de 20 de Maio de 2016, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 23 de Maio de 2016:

1. De acordo com as informações do GDI, os elevadores utilizados no Edifício do Lago preenchem os requisitos técnicos exigidos no projecto, tendo sido todos os materiais dos elevadores apreciados e aprovados pelas empresa de fiscalização e entidade de controlo de qualidade, bem como aprovados na examinação feita pela instituição terceira de inspecção de qualidade, preenchendo-se assim os requisitos de segurança de funcionamento de elevadores. Os elevadores passaram a inspecção anual realizada em 16 de Novembro de 2015, e preenchem os requisitos de segurança de funcionamento, e foram emitidos certificados de segurança de funcionamento pela empresa de manutenção de elevadores.
2. Relativamente à danificação dos cabos de aço dos elevadores, segundo as informações do GDI, após a inspecção efectuada pela empresa de manutenção de elevadores do edifício, chegou-se à conclusão que tratava de um desgaste normal.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
房屋局
Instituto de Habitação

3. O IH tem prestado elevada atenção à manutenção das instalações comuns das habitações económicas, tendo comunicado várias vezes com a empresa de manutenção de elevadores do Edifício do Lago sobre os assuntos de manutenção, nos últimos dias a empresa de manutenção concluiu já os trabalhos de manutenção. Simultaneamente, o Governo incumbiu à instituição terceira de inspeção para proceder à análise detalhada sobre causas de avarias, e supervisionou, ao pedido de instituição de inspeção, a empresa de administração para apresentar os registos de manutenção, a fim de verificar o estado de manutenção e a qualidade de manutenção de rotina dos elevadores. Pelo que, não coincide com a realidade, a acusação de transferência de responsabilidade de substituição de cabos de aço aos todos os proprietários.

O Presidente do IH,

Arnaldo Santos

24 de 6 de 2016