



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Chan Meng Kam

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Chan Meng Kam, de 11 de Julho de 2016, enviada a coberto do ofício n.º 665/E541/V/GPAL/2016 da Assembleia Legislativa de 25 de Julho de 2016 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 26 de Julho de 2016:

No seguimento da nova empresa exploradora de serviços de parquímetros ter resolvido o problema de falta de bateria e caixas de moedas cheias em inúmeros parquímetros num curto espaço de tempo, esta Direcção de Serviços irá continuar a fiscalizar a sua exploração, bem como exortar a mesma o dever de substituir os dispositivos dos parquímetros instalados em Macau dentro de dois anos, conforme as estipulações previstas no contrato de prestação de serviços.

1. É complexa a exploração de mais de 10 mil parquímetros distribuídos por diferentes localidades em Macau. Para além de ser necessária a familiarização das localizações onde os mesmos se encontram instalados e a sua manutenção, não deixa de ser também morosa a formação e a coordenação do pessoal, para que a exploração possa ser efectuada de forma apropriada. Consideramos ser casos particulares a falta de bateria e caixas de moedas cheias, pelo que esta Direcção de Serviços exigiu imediatamente à nova empresa exploradora que adquira novas baterias e aumente o número de trabalhadores para proceder ao tratamento com a maior brevidade possível.
2. Neste momento, a nova empresa exploradora já concluiu a substituição de baterias e a recolha das moedas nas caixas dos respectivos parquímetros, bem como aumentou o número de trabalhadores para o reforço de gestão de parquímetros instalados nas vias públicas. Conforme o estipulado no contrato de prestação de serviços, a empresa exploradora deve apresentar



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

mensalmente o relatório de gestão e esta Direcção de Serviços enviará também pessoal para proceder à inspecção de parquímetros e sinalizações horizontais e verticais e, no caso de se verificar problemas, irá comunicar imediatamente à empresa exploradora para o devido acompanhamento.

3. Existem, actualmente, mais de 10 mil parquímetros instalados em Macau, com a elevada exigência por parte de condutores relativamente às modalidades de pagamento das tarifas de parquímetros, a empresa exploradora necessitará de mais tempo para o desenvolvimento e produção de software de pagamento electrónico, o transporte de equipamento de hardware, bem como a substituição e instalação de parquímetros nas vias públicas, neste sentido, a criação de um período de transição de dois anos para a substituição de dispositivos de parquímetros é considerada razoável. Com o intuito de reduzir os impactos aos utentes causados pela substituição de dispositivos de parquímetros, os respectivos trabalhos irão ser realizados faseadamente, substituindo, em primeiro lugar, os parquímetros instalados na Zona de Praia Grande e no Bairro de San Kio.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 12 de
9 de 2016.

O Director dos Serviços,

Lam Hin San